


EMUGE
FRANKEN

■ Made
■ in
■ Germany



FRANKEN
TOP-Cut

Universalfräser für den Werkzeug- und Formenbau
Universal End Mills for the Die and Mould Industry



Mehr als 100 Jahre Präzision und Innovation. More than 100 years of precision and innovation.

FRANKEN als Teil der EMUGE-FRANKEN Unternehmensgruppe beschäftigt sich seit seiner Gründung mit der Entwicklung und Produktion von Fräswerkzeugen. Präzision und Innovation prägen das breite Angebot von Fräsern aus Hartmetall und HSS sowie PKD-, CBN- oder wendeplattenbestückten Fräskörpern.

Die Fertigung am deutschen Produktionsstandort in Rückersdorf reicht von Standard-Schaft- und Bohrungsfräsern bis hin zu hochgenauen Form- und Profil-Sonderfräsern. Mit seiner Typen- und Schneidstoffvielfalt, dem hohen Standard und der kompromisslosen Präzision entspricht das Fräserprogramm den höchsten Qualitätsanforderungen.

Als Ergänzung zu den Fräswerkzeugen führt FRANKEN ein durchgängiges Programm an Fräserspannmitteln und Zubehör für die verschiedensten Adaptierungsmöglichkeiten.

Ever since its foundation FRANKEN as part of the EMUGE-FRANKEN company association has been developing and manufacturing milling tools. The wide range of end mills of solid carbide and HSS as well as PCD and CBN inserts or milling cutters with indexable inserts is characterised by precision and innovation.

The production in our German manufacturing plant in Rückersdorf includes standard end mills and bore cutters as well as highly precise special form and profile milling tools. With its large variety of tool types and cutting materials, the consistently high standards and uncompromising precision, our product range of milling cutters meets even the highest quality requirements.

In addition to our selection of milling tools, we also offer a comprehensive range of clamping systems, tool holders and accessories.



Produktionsstandort in Deutschland
Production location in Germany





In dieser Broschüre wird eine Auswahl der wichtigsten FRANKEN TOP-Cut Hartmetall-Kugel- und -Torusfräser dargestellt. Diese sind speziell auf den Werkzeug- und Formenbau abgestimmt. Dank einer universellen Werkzeuggeometrie können verschiedenste Materialien im Bereich der Schrupp- und Schlichtbearbeitung zerspant werden. Der Einsatz auf modernen Zerspanungszentren mit 5-Achs-Technologie ist ebenfalls möglich.

Zu jedem Werkzeug werden – in Abhängigkeit zur jeweiligen Werkstoffgruppe – sichere Startbedingungen für die Schnittgeschwindigkeit v_c und den Vorschub pro Zahn f_z , sowie Hinweise zu empfohlenen Kühlenschmierstoffen angegeben.

Besonderheiten:

- Universelle Schneidengeometrie
- Verschiedene Baulängen
- Unterschiedliche, hochgenaue Eckenradien
- Moderner Schneidstoff
- Hochleistungs-Beschichtung

Hauptmerkmal:

- In fast allen Werkstoffen einsetzbar
- Zum Schruppen, Schlichten sowie zum HSC-Schlichten geeignet

Im FRANKEN Katalog 250 finden Sie weitere Werkzeuge für den Einsatz im Werkzeug- und Formenbau.

This brochure presents a selection of the most important FRANKEN TOP-Cut carbide ball nose and torus end mills. These are specially designed for the die and mould industry. Thanks to a universal tool geometry different materials can be machined in roughing and finishing operations. The use of these tools on modern machining centres with 5-axis technology is also possible.

Machining recommendations are provided for each tool taking the respective material group into account, including safe starting conditions for the cutting speed v_c and feed per tooth f_z as well as advice on recommended coolant-lubricants.

Characteristics:

- Universal flute geometry
- Different lengths
- Different, highly accurate corner radii
- Modern cutting material
- High performance coating

Main feature:

- For almost all materials
- Suitable for roughing, finishing and HSC finishing

Additional tools for the application in die and mould making can be found in the FRANKEN catalogue 250.

Inhalt

Content

	Seite		Page
Wegweiser	4 - 6	Product finder	4 - 6
Hartmetall-Kugelfräser	8 - 27	Solid carbide ball nose end mills	8 - 27
Hartmetall-Torusfräser	28 - 37	Solid carbide torus end mills	38 - 37
Werkzeugprogramm und Druckerzeugnisse	38	Tool programme and sales literature	38
Die Weiterentwicklung der Schlichtbearbeitung	39	The advanced development of finish machining	39
Kaltluftdüse mit Zubehör	40 - 42	Cold-air nozzle and accessories	40 - 42
Anwendungstechnik	43	Technical Service	43

Wegweiser

Bitte beachten:

Die Eignung der Hartmetall-Kugel- und Torusfräser ist folgendermaßen gekennzeichnet:

- = sehr gut geeignet
- = gut geeignet

Product finder

Please note:

The suitability of the solid carbide ball nose and torus end mills is indicated as follows:

- = very suitable
- = suitable

Einsatzgebiete – Material Applications – material			Material-Beispiele Material examples	Material-Nummern Material numbers
P	Stahlwerkstoffe	Steel materials		
	1.1 Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a.	Cold-extrusion steels, Construction steels, Free-cutting steels, etc.	≤ 600 N/mm²	Cq15 S235JR (St37-2) 10SPb20
	2.1 Baustähle, Einsatzstähle, Stahlguss, u.a.	Construction steels, Case-hardened steels, Steel castings, etc.	≤ 800 N/mm²	E360 (St17-2) 16MnCr5 GS-25CrMo4
	3.1 Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle, u.a.	Case-hardened steels, Heat-treatable steels, Cold work steels, etc.	≤ 1000 N/mm²	20MnCr3 42CrMo4 102Cr6
	4.1 Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle, Nitrierstähle, u.a.	Heat-treatable steels, Cold work steels, Nitriding steels, etc.	≤ 1200 N/mm²	50CrMo4 X45NiCrMo4 31CrMo12
M	5.1 Hochlegierte Stähle, Kaltarbeitsstähle, Warmarbeitsstähle, u.a.	High-alloyed steels, Cold work steels, Hot work steels, etc.	≤ 1400 N/mm²	X38CrMoV5-3 X100CrMoV8-1-1 X40CrMoV5-1
	Nichtrostende Stahlwerkstoffe		Stainless steel materials	
	1.1 Ferritisch, martensitisch	Ferritic, martensitic	≤ 950 N/mm²	X2CrTi12
	2.1 Austenitisch	Austenitic	≤ 950 N/mm²	X6CrNiMoTi17-12-2
	3.1 Austenitisch-ferritisch (Duplex)	Austenitic-ferritic (Duplex)	≤ 1100 N/mm²	X2CrNiMoN22-5-3
K	4.1 Austenitisch-ferritisch hitzebeständig (Super Duplex)	Austenitic-ferritic heat-resistant (Super Duplex)	≤ 1250 N/mm²	X2CrNiMoN25-7-4
	Gusswerkstoffe		Cast materials	
	1.1 Gusseisen mit Lamellengrafit (GJL)	Cast iron with lamellar graphite (GJL)	100-250 N/mm²	EN-GJL-200 (GG20)
	1.2		250-450 N/mm²	EN-GJL-300 (GG30)
	2.1 Gusseisen mit Kugelgrafit (GJS)	Cast iron with nodular graphite (GJS)	350-500 N/mm²	EN-GJS-400-15 (GGG40)
N	2.2		500-900 N/mm²	EN-GJS-700-2 (GGG70)
	3.1 Gusseisen mit Vermiculargrafit (GJV)	Cast iron with vermicular graphite (GJV)	300-400 N/mm²	GJV 300
	3.2		400-500 N/mm²	GJV 450
	4.1 Temperguss (GTMW, GTMB)	Malleable cast iron (GTMW, GTMB)	250-500 N/mm²	EN-GJMW-350-4 (GTW-35)
	4.2		500-800 N/mm²	EN-GJMB-450-6 (GTS-45)
Nichteisenwerkstoffe		Non-ferrous materials		
Aluminium-Legierungen			Aluminium alloys	
1.1			≤ 200 N/mm²	EN AW-AlMn1
1.2	Aluminium-Knetlegierungen	Wrought aluminium alloys	≤ 350 N/mm²	EN AW-AlMgSi
1.3			≤ 550 N/mm²	EN AW-AlZn5Mg3Cu
1.4			Si ≤ 7%	EN AC-AlMg5
1.5	Aluminium-Gusslegierungen	Aluminium cast alloys	7% < Si ≤ 12%	EN AC-AlSi9Cu3
1.6			12% < Si ≤ 17%	GD-AlSi17Cu4FeMg
Kupfer-Legierungen		Copper alloys		
2.1	Reinkupfer, niedriglegiertes Kupfer	Pure copper, low-alloyed copper	≤ 400 N/mm²	E-Cu 57
2.2	Kupfer-Zink-Legierungen (Messing, langspanend)	Copper-zinc alloys (brass, long-chipping)	≤ 550 N/mm²	CuZn7 (Ms63)
2.3	Kupfer-Zink-Legierungen (Messing, kurzspanend)	Copper-zinc alloys (brass, short-chipping)	≤ 550 N/mm²	CuZn36Pb3 (Ms58)
2.4	Kupfer-Aluminium-Legierungen (Alubronze, langspanend)	Copper-aluminium alloys (alu bronze, long-chipping)	≤ 800 N/mm²	CuAl10Ni5Fe4
2.5	Kupfer-Zinn-Legierungen (Zinnbronze, langspanend)	Copper-tin alloys (tin bronze, long-chipping)	≤ 700 N/mm²	CuSn8P
2.6	Kupfer-Zinn-Legierungen (Zinnbronze, kurzspanend)	Copper-tin alloys (tin bronze, short-chipping)	≤ 400 N/mm²	CuSn7 ZnPb (Rg7)
2.7			≤ 600 N/mm²	2.1090
2.8	Kupfer-Sonderlegierungen	Special copper alloys	≤ 1400 N/mm²	(AMPCO® 45)
Magnesium-Legierungen		Magnesium alloys		
3.1	Magnesium-Knetlegierungen	Magnesium wrought alloys	≤ 500 N/mm²	MgAl6Zn
3.2	Magnesium-Gusslegierungen	Magnesium cast alloys	≤ 500 N/mm²	EN-MCMgAl9Zn1
Kunststoffe		Synthetics		
4.1	Duroplaste (kurzspanend)	Duroplastics (short-chipping)		Bakelit, Pertinax
4.2	Thermoplaste (langspanend)	Thermoplastics (long-chipping)		PMMA, POM, PVC
4.3	Faser verstärkte Kunststoffe (Faseranteil ≤ 30%)	Fibre-reinforced synthetics (fibre content ≤ 30%)		GFK, CFK, AFK
4.4	Faser verstärkte Kunststoffe (Faseranteil > 30%)	Fibre-reinforced synthetics (fibre content > 30%)		GFK, CFK, AFK
Besondere Werkstoffe		Special materials		
5.1	Grafit	Graphite		C 8000
5.2	Wolfram-Kupfer-Legierungen	Tungsten-copper alloys		W-Cu 80/20
5.3	Verbundwerkstoffe	Composite materials		Hylite, Alucobond
Spezialwerkstoffe		Special materials		
Titan-Legierungen			Titanium alloys	
1.1	Reintitan	Pure titanium	≤ 450 N/mm²	Ti1
1.2			≤ 900 N/mm²	TiAl6V4
1.3	Titan-Legierungen	Titanium alloys	≤ 1250 N/mm²	TiAl4Mo4Sn2
Nickel-, Kobalt- und Eisen-Legierungen		Nickel alloys, cobalt alloys and iron alloys		
2.1	Reinnickel	Pure nickel	≤ 600 N/mm²	Ni 99.6
2.2	Nickel-Basis-Legierungen	Nickel-base alloys	≤ 1000 N/mm²	Monel 400
2.3			≤ 1600 N/mm²	Inconel 718
2.4	Kobalt-Basis-Legierungen	Cobalt-base alloys	≤ 1000 N/mm²	Udimet 605
2.5			≤ 1600 N/mm²	Haynes 25
2.6	Eisen-Basis-Legierungen	Iron-base alloys	≤ 1500 N/mm²	Incoloy 800
Harte Werkstoffe		Hard materials		
1.1			44 - 50 HRC	Weldox 1100
1.2			50 - 55 HRC	Hardox 550
1.3	Hochfeste Stähle, gehärtete Stähle, Hartguss	High strength steels, hardened steels, hard castings	55 - 60 HRC	Armax 600T
1.4			60 - 63 HRC	Ferro-Titanit
1.5			63 - 66 HRC	HSSE

Hartmetall-Torusfräser
Solid carbide torus end mills



Allround

N

Ø 0,5 - 12 mm

Ø 1 - 12 mm

Ø 2 - 12 mm

Ø 2 - 12 mm

Ø 2 - 8 mm

Z (Flutes)

2

2

4

4

4

2552A

2553A

3835A

3836A

3837A

Seite · Page

28

30

32

34

36

v_C / f_Z

29

31

33

35

37

P

1.1

■

■

■

■

■

2.1

■

■

■

■

■

3.1

■

■

■

■

■

4.1

■

■

■

■

■

5.1

■

■

■

■

■

M

1.1

■

■

■

■

■

2.1

■

■

■

■

■

3.1

■

■

■

■

■

4.1

■

■

■

■

■

K

1.1

■

■

■

■

■

1.2

■

■

■

■

■

2.1

■

■

■

■

■

2.2

■

■

■

■

■

3.1

■

■

■

■

■

3.2

■

■

■

■

■

N

2.1

■

■

□

□

□

2.2

■

■

■

■

■

2.3

■

■

■

■

■

2.4

■

■

■

■

■

2.5

■

■

■

■

■

2.6

■

■

■

■

■

2.7

■

■

■

■

■

2.8

■

■

■

■

■

3.1

■

■

■

■

■

3.2

■

■

■

■

■

4.1

■

■

■

■

■

4.2

■

■

■

■

■

4.3

■

■

■

■

■

4.4

■

■

■

■

■

5.1

■

■

■

■

■

5.2

■

■

■

■

■

5.3

■

■

■

■

■

S

1.1

■

■

■

■

■

1.2

■

■

■

■

■

1.3

■

■

■

■

■

2.1

■

■

■

■

■

2.2

■

■

■

■

■

2.3

■

■

■

■

■

2.4

■

■

■

■

■

2.5

■

■

■

■

■

2.6

■

■

■

■

■

**24/7**

Unsere Vielfalt auf · Precision Tools on
www.emuge-franken.com

Mit dem bei den Werkzeugen abgebildeten QR-Code gelangen Sie direkt zu den jeweiligen Artikeln in unserem Webshop. Dort finden Sie umfassende Werkzeuginformationen und Schnittdaten.

Bei Registrierung stehen Ihnen noch weitere Produktdaten und Funktionen zur Verfügung. Dazu zählen neben standardisierten Werkzeugdaten (2D / 3D / Sachmerkmale) auch eine Bestell- oder Angebotshistorie, individuelle Merklisten sowie weitere nützliche Funktionen.



The QR code shown with the tools will take you directly to the respective articles in our web store where you can find comprehensive tool information and cutting data.

Registration provides you with additional product data and functions. These include standardised tool data (2D / 3D / characteristics), an order or quotation history and individual watch lists as well as other useful functions.



- Multifunktionales Hochleistungswerkzeug
- Optimierte Querschneide
- 3 Baulängen verfügbar

- Multi-functional, high performance tool
- Optimised chisel edge
- 3 lengths available



Allround

Beschichtung · Coating

TIALN

Einsatzgebiete – Material (siehe Seite 4)

- In fast allen Werkstoffen einsetzbar
- Zum Schrappen, Schlitten sowie zum HSC-Schlitten geeignet

Applications – material (see page 4)

- For almost all materials
- Suitable for roughing, finishing and HSC finishing

P 1.1-5.1

M 1.1-4.1

K 1.1-4.2

N 2.1-2.8, 5.2 1.2-1.4

S 1.1-1.3 2.1-2.6

H 1.1-1.2

I₃ = 3 x d₁ – Kurze Ausführung · Short design

Bestell-Code · Order code


3820A

Ø d ₁ -0,02	r -0,01	l ₂	l ₃	l ₁	Ø d ₃	l ₄	Ø d ₂ h5	α	β	Z (Flutes)	Dimens.- Code		
0,5	0,25	1	2	54	0,45	17,7	6	10°	9°	2	.0005	●	
1	0,5	2	4	57	0,95	18,3	6	10°	8,5°	2	.001	●	
1,5	0,75	2,5	4,5	57	1,4	17,5	6	10°	8,5°	2	.0015	●	
2	1	3	8	57	1,8	19,9	6	10°	6,5°	2	.002	●	
3	1,5	3,5	10	57	2,8	19	6	10°	5,5°	2	.003	●	
4	2	4	12	57	3,8	18,2	6	10°	3,5°	2	.004	●	
5	2,5	5	15	57	4,7	18,6	6	10°	2°	2	.005	●	
6	3	6	20	57	5,6	–	6	–	–	2	.006	●	
8	4	7	25	63	7,6	–	8	–	–	2	.008	●	
10	5	8	30	72	9,6	–	10	–	–	2	.010	●	
12	6	10	36	83	11,5	–	12	–	–	2	.012	●	


Hartmetall-Kugelfräser – kurze Ausführung (2 Schneiden)
Solid carbide ball nose end mills – short design (2 flutes)

Gültig für · Valid for
3820A
N



$$l_3 = 3 \times d_1$$



		v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]			MMS MQL	
P	1.1	260	$0,013 \times d_1$	280	$0,015 \times d_1$	300	$0,013 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.1	240	$0,012 \times d_1$	260	$0,014 \times d_1$	280	$0,012 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.1	220	$0,011 \times d_1$	240	$0,013 \times d_1$	260	$0,011 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	200	$0,010 \times d_1$	220	$0,012 \times d_1$	240	$0,010 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1	180	$0,009 \times d_1$	200	$0,010 \times d_1$	220	$0,009 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	1.1	140	$0,008 \times d_1$	160	$0,009 \times d_1$	180	$0,010 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.1	120	$0,008 \times d_1$	140	$0,009 \times d_1$	160	$0,010 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.1	100	$0,006 \times d_1$	110	$0,007 \times d_1$	120	$0,008 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4.1	80	$0,006 \times d_1$	90	$0,007 \times d_1$	100	$0,008 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
K	1.1	260	$0,011 \times d_1$	280	$0,013 \times d_1$	300	$0,010 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	260	$0,011 \times d_1$	280	$0,013 \times d_1$	300	$0,010 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	220	$0,011 \times d_1$	240	$0,013 \times d_1$	260	$0,010 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	220	$0,011 \times d_1$	240	$0,013 \times d_1$	260	$0,010 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	180	$0,010 \times d_1$	200	$0,011 \times d_1$	220	$0,008 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2	180	$0,010 \times d_1$	200	$0,011 \times d_1$	220	$0,008 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	140	$0,008 \times d_1$	160	$0,009 \times d_1$	180	$0,007 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N	4.2	130	$0,008 \times d_1$	140	$0,009 \times d_1$	150	$0,007 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.1										
	1.2	400	$0,015 \times d_1$	420	$0,017 \times d_1$	450	$0,014 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.3	350	$0,014 \times d_1$	370	$0,016 \times d_1$	400	$0,013 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.4	280	$0,013 \times d_1$	300	$0,015 \times d_1$	350	$0,012 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.5										
	1.6										
	2.1	200	$0,012 \times d_1$	260	$0,012 \times d_1$	280	$0,010 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.2	200	$0,012 \times d_1$	260	$0,012 \times d_1$	280	$0,010 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.3	200	$0,012 \times d_1$	260	$0,012 \times d_1$	280	$0,010 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S	2.4	160	$0,010 \times d_1$	220	$0,010 \times d_1$	250	$0,008 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.5	160	$0,010 \times d_1$	220	$0,010 \times d_1$	250	$0,008 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.6	160	$0,010 \times d_1$	220	$0,010 \times d_1$	250	$0,008 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.7	150	$0,008 \times d_1$	180	$0,008 \times d_1$	200	$0,006 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.8	120	$0,008 \times d_1$	140	$0,008 \times d_1$	160	$0,006 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.1										
	3.2										
H	4.1										
	4.2										
	4.3										
	4.4										
5.	5.1										
	5.2	130	$0,008 \times d_1$	150	$0,009 \times d_1$	180	$0,007 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5.3										
S	1.1	120	$0,009 \times d_1$	140	$0,010 \times d_1$	150	$0,007 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.2	90	$0,007 \times d_1$	100	$0,008 \times d_1$	120	$0,006 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.3	50	$0,006 \times d_1$	70	$0,007 \times d_1$	90	$0,005 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.1	80	$0,007 \times d_1$	100	$0,008 \times d_1$	110	$0,006 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.2	30	$0,005 \times d_1$	40	$0,006 \times d_1$	50	$0,004 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.3	30	$0,005 \times d_1$	40	$0,006 \times d_1$	50	$0,004 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
H	2.4	30	$0,005 \times d_1$	30	$0,006 \times d_1$	40	$0,004 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.5	20	$0,005 \times d_1$	30	$0,006 \times d_1$	40	$0,004 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.6	30	$0,005 \times d_1$	30	$0,006 \times d_1$	40	$0,004 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.1	160	$0,008 \times d_1$	180	$0,009 \times d_1$	200	$0,010 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.2	120	$0,007 \times d_1$	150	$0,008 \times d_1$	170	$0,009 \times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
I	1.3										
	1.4										
	1.5										

- Multifunktionales Hochleistungswerkzeug
- Optimierte Querschneide
- 3 Baulängen verfügbar

- Multi-functional, high performance tool
- Optimised chisel edge
- 3 lengths available



new



Allround

Beschichtung · Coating

Einsatzgebiete – Material (siehe Seite 4)

- In fast allen Werkstoffen einsetzbar
- Zum Schruppen, Schlichten sowie zum HSC-Schlachten geeignet

Applications – material (see page 4)

- For almost all materials
- Suitable for roughing, finishing and HSC finishing

TIALN

P	1.1-5.1
M	1.1-4.1
K	1.1-4.2
N	2.1-2.8, 5.2
S	1.1-1.3
H	1.1-1.2

I₃ = 5 x d₁ – Lange Ausführung · Long design


Bestell-Code · Order code

Ø d ₁ -0,02	r -0,01	l ₂	l ₃	l ₁	Ø d ₃	l ₄	Ø d ₂ h5	α	β	Z (Flutes)	Dimens.- Code	3821A
0,5	0,25	1	2,5	57	0,45	18,2	6	10°	9°	2	.0005	●
1	0,5	2	5	57	0,95	19,3	6	10°	8°	2	.001	●
1,5	0,75	2,5	7,5	57	1,4	20,5	6	10°	6,5°	2	.0015	●
2	1	3	10	63	1,8	21,9	6	10°	5,5°	2	.002	●
3	1,5	3,5	15	63	2,8	24	6	10°	4°	2	.003	●
4	2	4	20	63	3,8	26,2	6	10°	2,5°	2	.004	●
5	2,5	5	25	66	4,7	28,6	6	10°	1,5°	2	.005	●
6	3	6	30	68	5,6	—	6	—	—	2	.006	●
8	4	7	40	78	7,6	—	8	—	—	2	.008	●
10	5	8	50	92	9,6	—	10	—	—	2	.010	●
12	6	10	60	106	11,5	—	12	—	—	2	.012	●


Hartmetall-Kugelfräser – lange Ausführung (2-Schneiden)
Solid carbide ball nose end mills – long design (2 flutes)

Gültig für · Valid for
3821A
N

$$l_3 = 5 \times d_1$$

Schräppen
Roughing

$$a_p = 0,1 \times d_1$$

$$a_e = 0,2 \times d_1$$



$$a_p = 0,05 \times d_1$$

$$a_e = 0,1 \times d_1$$





$$a_p = 0,02 \times d_1$$

$$a_e = 0,05 \times d_1$$

	v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]			MMS MQL		
P	1.1	240	0,013 x d ₁	260	0,015 x d ₁	280	0,013 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.1	220	0,012 x d ₁	240	0,014 x d ₁	260	0,012 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.1	200	0,011 x d ₁	220	0,013 x d ₁	240	0,011 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	180	0,010 x d ₁	200	0,012 x d ₁	220	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1	160	0,009 x d ₁	180	0,010 x d ₁	200	0,009 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	1.1	120	0,008 x d ₁	140	0,009 x d ₁	160	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.1	100	0,008 x d ₁	120	0,009 x d ₁	140	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.1	80	0,006 x d ₁	90	0,007 x d ₁	100	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4.1	70	0,006 x d ₁	80	0,007 x d ₁	90	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
K	1.1	240	0,011 x d ₁	260	0,013 x d ₁	280	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	240	0,011 x d ₁	260	0,013 x d ₁	280	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	200	0,011 x d ₁	220	0,013 x d ₁	240	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	200	0,011 x d ₁	220	0,013 x d ₁	240	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	160	0,010 x d ₁	180	0,011 x d ₁	200	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2	160	0,010 x d ₁	180	0,011 x d ₁	200	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	130	0,008 x d ₁	140	0,009 x d ₁	160	0,007 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N	4.2	120	0,008 x d ₁	130	0,009 x d ₁	140	0,007 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.1										
	1.2	380	0,015 x d ₁	400	0,017 x d ₁	420	0,014 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3	340	0,014 x d ₁	360	0,016 x d ₁	380	0,013 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.4	280	0,013 x d ₁	300	0,015 x d ₁	320	0,012 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.5										
	1.6										
	2.1	180	0,012 x d ₁	230	0,012 x d ₁	260	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	180	0,012 x d ₁	230	0,012 x d ₁	260	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.3	180	0,012 x d ₁	230	0,012 x d ₁	260	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S	2.4	150	0,010 x d ₁	200	0,010 x d ₁	220	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.5	150	0,010 x d ₁	200	0,010 x d ₁	220	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	150	0,010 x d ₁	200	0,010 x d ₁	220	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.7	140	0,008 x d ₁	160	0,008 x d ₁	180	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.8	110	0,008 x d ₁	130	0,008 x d ₁	140	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.1										
	3.2										
H	4.1										
	4.2										
	4.3										
	4.4										
5.	5.1										
	5.2	120	0,008 x d ₁	140	0,009 x d ₁	160	0,007 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.3										
S	1.1	110	0,009 x d ₁	130	0,010 x d ₁	140	0,007 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	80	0,007 x d ₁	90	0,008 x d ₁	110	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.3	40	0,006 x d ₁	60	0,007 x d ₁	80	0,005 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.1	80	0,007 x d ₁	90	0,008 x d ₁	100	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	30	0,005 x d ₁	40	0,006 x d ₁	50	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.3	30	0,005 x d ₁	40	0,006 x d ₁	50	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
H	2.4	20	0,005 x d ₁	30	0,006 x d ₁	40	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.5	20	0,005 x d ₁	30	0,006 x d ₁	40	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.6	20	0,005 x d ₁	30	0,006 x d ₁	40	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.1	150	0,008 x d ₁	170	0,009 x d ₁	190	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	110	0,007 x d ₁	140	0,008 x d ₁	160	0,009 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
I	1.3										
	1.4										
	1.5										

- Multifunktionales Hochleistungswerkzeug
- Optimierte Querschneide
- 3 Baulängen verfügbar

- Multi-functional, high performance tool
- Optimised chisel edge
- 3 lengths available



new



Allround

Beschichtung · Coating

Einsatzgebiete – Material (siehe Seite 4)

- In fast allen Werkstoffen einsetzbar
- Zum Schruppen, Schlichten sowie zum HSC-Schlichten geeignet

Applications – material (see page 4)

- For almost all materials
- Suitable for roughing, finishing and HSC finishing

P	1.1-5.1
M	1.1-4.1
K	1.1-4.2
N	2.1-2.8, 5.2
S	2.1-2.6
H	1.1-1.2

I₃ = 8 x d₁ – Extra lange Ausführung · Extra long design



Bestell-Code · Order code

Ø d ₁ -0,02	r -0,01	l ₂	l ₃	l ₁	Ø d ₃	l ₄	Ø d ₂ h5	α	β	Z (Flutes)	Dimens.- Code	3822A
0,5	0,25	1	4	57	0,45	19,7	6	10°	8°	2	.0005	●
1	0,5	2	8	60	0,95	22,3	6	10°	6,5°	2	.001	●
1,5	0,75	2,5	12	63	1,4	25	6	10°	5,5°	2	.0015	●
2	1	3	16	66	1,8	27,9	6	10°	4,5°	2	.002	●
3	1,5	3,5	24	72	2,8	33	6	10°	3°	2	.003	●
4	2	4	32	76	3,8	38,2	6	10°	2°	2	.004	●
5	2,5	5	40	80	4,7	43,6	6	10°	1°	2	.005	●
6	3	6	48	86	5,6	–	6	–	–	2	.006	●
8	4	7	64	102	7,6	–	8	–	–	2	.008	●


Hartmetall-Kugelfräser – extra lange Ausführung (2-Schneiden)
Solid carbide ball nose end mills – extra long design (2 flutes)

Gültig für · Valid for
3822A
N

$$l_3 = 8 \times d_1$$



	v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]			MMS MQL	
P	1.1	220	0,013 x d ₁	240	0,013 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	200	0,013 x d ₁	220	0,013 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	180	0,012 x d ₁	200	0,012 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	160	0,012 x d ₁	180	0,012 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1	150	0,010 x d ₁	170	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	1.1	120	0,008 x d ₁	140	0,009 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	100	0,008 x d ₁	120	0,009 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	80	0,006 x d ₁	90	0,007 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	70	0,006 x d ₁	80	0,007 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K	1.1	220	0,011 x d ₁	240	0,013 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	220	0,011 x d ₁	240	0,013 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	180	0,011 x d ₁	200	0,013 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	180	0,011 x d ₁	200	0,013 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	150	0,010 x d ₁	160	0,011 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2	150	0,010 x d ₁	160	0,011 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	120	0,008 x d ₁	130	0,009 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.2	110	0,008 x d ₁	120	0,009 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N	1.1							
	1.2	340	0,015 x d ₁	360	0,017 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3	300	0,014 x d ₁	320	0,016 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.4	240	0,013 x d ₁	260	0,015 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.5							
	1.6							
	2.1	160	0,012 x d ₁	200	0,012 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	160	0,012 x d ₁	200	0,012 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S	2.3	160	0,012 x d ₁	200	0,012 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.4	140	0,010 x d ₁	160	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.5	140	0,010 x d ₁	160	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	140	0,010 x d ₁	160	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.7	130	0,008 x d ₁	150	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.8	100	0,008 x d ₁	110	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1							
	3.2							
H	4.1							
	4.2							
	4.3							
	4.4							
5.	5.1							
	5.2	100	0,008 x d ₁	120	0,009 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.3							
S	1.1	90	0,009 x d ₁	110	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	70	0,007 x d ₁	80	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3	30	0,006 x d ₁	40	0,007 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	90	0,007 x d ₁	80	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	70	0,005 x d ₁	40	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3	30	0,005 x d ₁	40	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H	2.4	20	0,005 x d ₁	30	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.5	20	0,005 x d ₁	30	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	20	0,005 x d ₁	30	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.1	130	0,008 x d ₁	150	0,009 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	100	0,007 x d ₁	120	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.	1.3							
	1.4							
	1.5							



 v_c = Schnittgeschwindigkeit · Cutting speed f_z = Vorschub pro Zahn · Feed per tooth

■ = sehr gut geeignet · very suitable

□ = gut geeignet · suitable

- Multifunktionales Hochleistungswerkzeug
- 2 Schneiden zur Mitte
- Optimierte Querschneide
- 3 Baulängen verfügbar

- Multi-functional, high performance tool
- 2 centre cutting edges
- Optimised chisel edge
- 3 lengths available



Allround

Beschichtung · Coating

Einsatzgebiete – Material (siehe Seite 4)

- In fast allen Werkstoffen einsetzbar
- Zum Schrappen, Schlichten sowie zum HSC-Schlichten geeignet

Applications – material (see page 4)

- For almost all materials
- Suitable for roughing, finishing and HSC finishing


TIALN

P	1.1-5.1
M	1.1-4.1
K	1.1-4.2
N	2.1-2.8, 5.2
S	1.1-2.6
H	1.1-1.2

I₃ = 3 x d₁ – Kurze Ausführung · Short design

Bestell-Code · Order code


Ø d ₁ -0,02	r -0,01	l ₂	l ₃	l ₁	Ø d ₃	l ₄	Ø d ₂ h5	α	β	Z (Flutes)	Dimens.- Code	3823A
2	1	3	8	57	1,8	19,9	6	10°	6,5°	4	.002	●
3	1,5	3,5	10	57	2,8	19	6	10°	5,5°	4	.003	●
4	2	4	12	57	3,8	18,2	6	10°	3,5°	4	.004	●
5	2,5	5	15	57	4,7	18,6	6	10°	2°	4	.005	●
6	3	6	20	57	5,6	–	6	–	–	4	.006	●
8	4	7	25	63	7,6	–	8	–	–	4	.008	●
10	5	8	30	72	9,6	–	10	–	–	4	.010	●
12	6	10	36	83	11,5	–	12	–	–	4	.012	●




Hartmetall-Kugelfräser – kurze Ausführung (4 Schneiden)
Solid carbide ball nose end mills – short design (4 flutes)


Gültig für · Valid for
3823A
N

$$l_3 = 3 \times d_1$$

Schräppen
Roughing


$$a_p = 0,1 \times d_1$$

$$a_e = 0,2 \times d_1$$



$$a_p = 0,05 \times d_1$$

$$a_e = 0,1 \times d_1$$

Schlichten
Finishing

$$a_p = 0,02 \times d_1$$

$$a_e = 0,05 \times d_1$$

	v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]			MMS MQL		
P	1.1	260	0,013 x d_1	280	0,015 x d_1	300	0,013 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.1	240	0,012 x d_1	260	0,014 x d_1	280	0,012 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.1	220	0,011 x d_1	240	0,013 x d_1	260	0,011 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	200	0,010 x d_1	220	0,012 x d_1	240	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1	180	0,009 x d_1	200	0,010 x d_1	220	0,009 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	1.1	140	0,008 x d_1	160	0,009 x d_1	180	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.1	120	0,008 x d_1	140	0,009 x d_1	160	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.1	100	0,006 x d_1	110	0,007 x d_1	120	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4.1	80	0,006 x d_1	90	0,007 x d_1	100	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
K	1.1	260	0,011 x d_1	280	0,013 x d_1	300	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	260	0,011 x d_1	280	0,013 x d_1	300	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	220	0,011 x d_1	240	0,013 x d_1	260	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	220	0,011 x d_1	240	0,013 x d_1	260	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	180	0,010 x d_1	200	0,011 x d_1	220	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2	180	0,010 x d_1	200	0,011 x d_1	220	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	140	0,008 x d_1	160	0,009 x d_1	180	0,007 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N	4.2	130	0,008 x d_1	140	0,009 x d_1	150	0,007 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.1										
	1.2	400	0,015 x d_1	420	0,017 x d_1	450	0,014 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.3	350	0,014 x d_1	370	0,016 x d_1	400	0,013 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.4	280	0,013 x d_1	300	0,015 x d_1	350	0,012 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.5										
	1.6										
	2.1	200	0,012 x d_1	260	0,012 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.2	200	0,012 x d_1	260	0,012 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.3	200	0,012 x d_1	260	0,012 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S	2.4	160	0,010 x d_1	220	0,010 x d_1	250	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.5	160	0,010 x d_1	220	0,010 x d_1	250	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.6	160	0,010 x d_1	220	0,010 x d_1	250	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.7	150	0,008 x d_1	180	0,008 x d_1	200	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.8	120	0,008 x d_1	140	0,008 x d_1	160	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.1										
	3.2										
H	4.1										
	4.2										
	4.3										
	4.4										
5.	5.1										
	5.2	130	0,008 x d_1	150	0,009 x d_1	180	0,007 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5.3										
S	1.1	120	0,009 x d_1	140	0,010 x d_1	150	0,007 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.2	90	0,007 x d_1	100	0,008 x d_1	120	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.3	50	0,006 x d_1	70	0,007 x d_1	90	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.1	90	0,007 x d_1	100	0,008 x d_1	110	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.2	30	0,005 x d_1	40	0,006 x d_1	50	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.3	30	0,005 x d_1	40	0,006 x d_1	50	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
H	2.4	20	0,005 x d_1	30	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.5	20	0,005 x d_1	30	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.6	20	0,005 x d_1	30	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.1	160	0,008 x d_1	180	0,009 x d_1	200	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.2	120	0,007 x d_1	150	0,008 x d_1	170	0,009 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
I	1.3										
	1.4										
	1.5										


 v_c = Schnittgeschwindigkeit · Cutting speed f_z = Vorschub pro Zahn · Feed per tooth

■ = sehr gut geeignet · very suitable


□ = gut geeignet · suitable

- Multifunktionales Hochleistungswerkzeug
- 2 Schneiden zur Mitte
- Optimierte Querschneide
- 3 Baulängen verfügbar

- Multi-functional, high performance tool
- 2 centre cutting edges
- Optimised chisel edge
- 3 lengths available



new



Allround

Beschichtung · Coating

Einsatzgebiete – Material (siehe Seite 4)

- In fast allen Werkstoffen einsetzbar
- Zum Schrappen, Schlichten sowie zum HSC-Schlichten geeignet

Applications – material (see page 4)

- For almost all materials
- Suitable for roughing, finishing and HSC finishing


TIALN

P	1.1-5.1
M	1.1-4.1
K	1.1-4.2
N	2.1-2.8, 5.2 1.2-1.4
S	1.1-2.6
H	1.1-1.2

I₃ = 5 x d₁ – Lange Ausführung · Long design

Bestell-Code · Order code


Ø d ₁ -0,02	r -0,01	l ₂	l ₃	l ₁	Ø d ₃	l ₄	Ø d ₂ h5	α	β	Z (Flutes)	Dimens.- Code	3824A
2	1	3	10	63	1,8	21,9	6	10°	5,5°	4	.002	●
3	1,5	3,5	15	63	2,8	24	6	10°	4°	4	.003	●
4	2	4	20	63	3,8	26,2	6	10°	2,5°	4	.004	●
5	2,5	5	25	66	4,7	28,6	6	10°	1,5°	4	.005	●
6	3	6	30	68	5,6	—	6	—	—	4	.006	●
8	4	7	40	78	7,6	—	8	—	—	4	.008	●
10	5	8	50	92	9,6	—	10	—	—	4	.010	●
12	6	10	60	106	11,5	—	12	—	—	4	.012	●




Hartmetall-Kugelfräser – lange Ausführung (4 Schneiden)
Solid carbide ball nose end mills – long design (4 flutes)

Gültig für · Valid for
3824A
N

$$l_3 = 5 \times d_1$$

Schruppen
Roughing


$$a_p = 0,1 \times d_1$$

$$a_e = 0,2 \times d_1$$



$$a_p = 0,05 \times d_1$$

$$a_e = 0,1 \times d_1$$

Schlichten
Finishing

$$a_p = 0,02 \times d_1$$

$$a_e = 0,05 \times d_1$$

	v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]			MMS MQL		
P	1.1	240	0,013 x d_1	260	0,015 x d_1	280	0,013 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.1	220	0,012 x d_1	240	0,014 x d_1	260	0,012 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.1	200	0,011 x d_1	220	0,013 x d_1	240	0,011 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	180	0,010 x d_1	200	0,012 x d_1	220	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1	160	0,009 x d_1	180	0,010 x d_1	200	0,009 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	1.1	120	0,008 x d_1	140	0,009 x d_1	160	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.1	100	0,008 x d_1	120	0,009 x d_1	140	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.1	80	0,006 x d_1	90	0,007 x d_1	100	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4.1	70	0,006 x d_1	80	0,007 x d_1	90	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
K	1.1	240	0,011 x d_1	260	0,013 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	240	0,011 x d_1	260	0,013 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	200	0,011 x d_1	220	0,013 x d_1	240	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	200	0,011 x d_1	220	0,013 x d_1	240	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	160	0,010 x d_1	180	0,011 x d_1	200	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2	160	0,010 x d_1	180	0,011 x d_1	200	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	130	0,008 x d_1	140	0,009 x d_1	160	0,007 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N	4.2	120	0,008 x d_1	130	0,009 x d_1	140	0,007 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.1										
	1.2	380	0,015 x d_1	400	0,017 x d_1	420	0,014 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.3	340	0,014 x d_1	360	0,016 x d_1	380	0,013 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.4	280	0,013 x d_1	300	0,015 x d_1	320	0,012 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.5										
	1.6										
	2.1	180	0,012 x d_1	230	0,012 x d_1	260	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.2	180	0,012 x d_1	230	0,012 x d_1	260	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.3	180	0,012 x d_1	230	0,012 x d_1	260	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S	2.4	150	0,010 x d_1	200	0,010 x d_1	220	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.5	150	0,010 x d_1	200	0,010 x d_1	220	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.6	150	0,010 x d_1	200	0,010 x d_1	220	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.7	140	0,008 x d_1	160	0,008 x d_1	180	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.8	110	0,008 x d_1	130	0,008 x d_1	140	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.1										
	3.2										
H	4.1										
	4.2										
	4.3										
	4.4										
5.	5.1										
	5.2	120	0,008 x d_1	140	0,009 x d_1	160	0,007 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.3										
S	1.1	110	0,009 x d_1	130	0,010 x d_1	140	0,007 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.2	80	0,007 x d_1	90	0,008 x d_1	110	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.3	40	0,006 x d_1	60	0,007 x d_1	80	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.1	80	0,007 x d_1	90	0,008 x d_1	100	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.2	30	0,005 x d_1	40	0,006 x d_1	50	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.3	30	0,005 x d_1	40	0,006 x d_1	50	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
H	2.4	20	0,005 x d_1	30	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.5	20	0,005 x d_1	30	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.6	20	0,005 x d_1	30	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.1	150	0,008 x d_1	170	0,009 x d_1	190	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	110	0,007 x d_1	140	0,008 x d_1	160	0,009 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I	1.3										
	1.4										
	1.5										


 v_c = Schnittgeschwindigkeit · Cutting speed f_z = Vorschub pro Zahn · Feed per tooth

■ = sehr gut geeignet · very suitable



□ = gut geeignet · suitable

- Multifunktionales Hochleistungswerkzeug
- 2 Schneiden zur Mitte
- Optimierte Querschneide
- 3 Baulängen verfügbar

- Multi-functional, high performance tool
- 2 centre cutting edges
- Optimised chisel edge
- 3 lengths available



new



Allround

Beschichtung · Coating

Einsatzgebiete – Material (siehe Seite 4)

- In fast allen Werkstoffen einsetzbar
- Zum Schruppen, Schlichten sowie zum HSC-Schlichten geeignet

Applications – material (see page 4)

- For almost all materials
- Suitable for roughing, finishing and HSC finishing

TIALN


P	1.1-5.1
M	1.1-4.1
K	1.1-4.2
N	2.1-2.8, 5.2 1.2-1.4
S	1.1-2.6
H	1.1-1.2

$l_3 = 8 \times d_1$ – Extra lange Ausführung · Extra long design

Bestell-Code · Order code

3825A



$\varnothing d_1$ -0,02	r -0,01	l_2	l_3	l_1	$\varnothing d_3$	l_4	$\varnothing d_2$ h5	α	β	Z (Flutes)	Dimens.- Code	
2	1	3	16	66	1,8	27,9	6	10°	4,5°	4	.002	●
3	1,5	3,5	24	72	2,8	33	6	10°	3°	4	.003	●
4	2	4	32	76	3,8	38,2	6	10°	2°	4	.004	●
5	2,5	5	40	80	4,7	43,6	6	10°	1°	4	.005	●
6	3	6	48	86	5,6	—	6	—	—	4	.006	●
8	4	7	64	102	7,6	—	8	—	—	4	.008	●




Hartmetall-Kugelfräser – extra lange Ausführung (4 Schneiden)
Solid carbide ball nose end mills – extra long design (4 flutes)

Gültig für · Valid for
3825A
N

$$l_3 = 8 \times d_1$$



	v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]			MMS MQL	
--	------------------	---------------	------------------	---------------	--	--	------------	--

P	1.1	170	0,011 x d ₁	180	0,011 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.1	150	0,011 x d ₁	160	0,011 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.1	130	0,010 x d ₁	140	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	130	0,010 x d ₁	140	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1	120	0,009 x d ₁	130	0,009 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	1.1	120	0,008 x d ₁	130	0,009 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.1	100	0,008 x d ₁	110	0,009 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.1	80	0,006 x d ₁	90	0,007 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4.1	70	0,006 x d ₁	80	0,007 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
K	1.1	200	0,011 x d ₁	220	0,013 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	200	0,011 x d ₁	220	0,013 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	170	0,011 x d ₁	190	0,013 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	170	0,011 x d ₁	190	0,013 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	150	0,010 x d ₁	160	0,011 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2	150	0,010 x d ₁	160	0,011 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	120	0,008 x d ₁	130	0,009 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.2	110	0,008 x d ₁	120	0,009 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N	1.1								
	1.2	340	0,015 x d ₁	360	0,017 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.3	300	0,014 x d ₁	320	0,016 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.4	240	0,013 x d ₁	260	0,015 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.5								
	1.6								
	2.1	160	0,012 x d ₁	200	0,012 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.2	160	0,012 x d ₁	200	0,012 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.3	160	0,012 x d ₁	200	0,012 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.4	140	0,010 x d ₁	160	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S	2.5	140	0,010 x d ₁	160	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.6	140	0,010 x d ₁	160	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.7	130	0,008 x d ₁	150	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.8	100	0,008 x d ₁	110	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.1								
	3.2								
	4.1								
	4.2								
H	4.3								
	4.4								
	5.1								
	5.2	100	0,008 x d ₁	120	0,009 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
I	5.3								
	1.1	90	0,009 x d ₁	110	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.2	70	0,007 x d ₁	80	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.3	30	0,006 x d ₁	40	0,007 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S	2.1	70	0,007 x d ₁	80	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.2	25	0,005 x d ₁	40	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.3	25	0,005 x d ₁	40	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.4	25	0,005 x d ₁	30	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.5	25	0,005 x d ₁	30	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.6	20	0,005 x d ₁	30	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
H	1.1	120	0,008 x d ₁	130	0,009 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.2	100	0,007 x d ₁	110	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.3								
	1.4								
	1.5								



 v_c = Schnittgeschwindigkeit · Cutting speed f_z = Vorschub pro Zahn · Feed per tooth

■ = sehr gut geeignet · very suitable

□ = gut geeignet · suitable

- Multifunktionales Hochleistungswerkzeug
- 2 Schneiden zur Mitte
- 3 Baulängen verfügbar
- Mit langer Umfangsschneide
(min. 1,5 x d₁)

- Multi-functional, high performance tool
- 2 centre cutting edges
- 3 lengths available
- with long peripheral cutting edge
(min. 1.5 x d₁)


Allround
Beschichtung · Coating
Einsatzgebiete – Material (siehe Seite 4)

- In fast allen Werkstoffen einsetzbar
- Zum HSC-Schliffen geeignet
- Auch zum Besäumen geeignet

Applications – material (see page 4)


- For almost all materials
- Suitable for HSC finishing
- Also suitable for trimming



TIALN

P	1.1-5.1
M	1.1-2.1
K	1.1-2.2
N	2.1-2.8, 4.1-4.2
N	5.2-5.3
S	1.1-2.6

Kurze Ausführung · Short design
Bestell-Code · Order code
3840A

Ø d ₁ f8	r	l ₂	l ₃	l ₁	Ø d ₃	l ₄	Ø d ₂ h5	Z (Flutes)	Dimens.- Code		
3	1,5	5	9	50	2,9	14	6	3	.003	●	
4	2	8	12	54	3,8	18	6	3	.004	●	
5	2,5	9	16	54	4,8	18	6	3	.005	●	
6	3	10	16	54	5,8	—	6	4	.006	●	
8	4	12	20	58	7,7	—	8	4	.008	●	
10	5	15	24	66	9,5	—	10	4	.010	●	
12	6	18	26	73	11,5	—	12	4	.012	●	
16	8	24	32	82	15,5	—	16	4	.016	●	






Hartmetall-Kugelfräser – kurze Ausführung
Solid carbide ball nose end mills – short design
N
Gültig für · Valid for
3840A

	v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]			MMS MQL	
P	1.1	200	0,014 x d ₁	270	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	170	0,013 x d ₁	230	0,009 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	140	0,011 x d ₁	200	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	110	0,010 x d ₁	160	0,007 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1	100	0,008 x d ₁	130	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	1.1	100	0,008 x d ₁	130	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	80	0,008 x d ₁	110	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	60	0,006 x d ₁	80	0,005 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	40	0,006 x d ₁	60	0,005 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K	1.1	200	0,014 x d ₁	270	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	200	0,014 x d ₁	270	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	180	0,011 x d ₁	230	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	180	0,011 x d ₁	230	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	140	0,011 x d ₁	200	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2	140	0,011 x d ₁	200	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	110	0,008 x d ₁	160	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N	4.2	100	0,008 x d ₁	130	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.1							
	1.2							
	1.3							
	1.4							
	1.5							
	1.6							
	2.1	180	0,014 x d ₁	230	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	180	0,014 x d ₁	230	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3	180	0,014 x d ₁	230	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S	2.4	140	0,011 x d ₁	200	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.5	140	0,011 x d ₁	200	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	140	0,011 x d ₁	200	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.7	90	0,008 x d ₁	120	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.8	90	0,008 x d ₁	120	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1							
	3.2							
H	4.1	290	0,020 x d ₁	400	0,015 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.2	430	0,020 x d ₁	580	0,015 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.3							
	4.4							
5.	5.1	100	0,008 x d ₁	130	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.2	100	0,008 x d ₁	130	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.3	180	0,017 x d ₁	270	0,012 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S	1.1	100	0,010 x d ₁	130	0,007 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	80	0,008 x d ₁	110	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3	40	0,007 x d ₁	60	0,005 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	70	0,008 x d ₁	100	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	25	0,006 x d ₁	40	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3	25	0,006 x d ₁	30	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H	2.4	25	0,006 x d ₁	30	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.5	15	0,006 x d ₁	25	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	25	0,006 x d ₁	30	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.1							
	1.2							
I	1.3							
	1.4							
	1.5							

 v_c = Schnittgeschwindigkeit · Cutting speed f_z = Vorschub pro Zahn · Feed per tooth = sehr gut geeignet · very suitable = gut geeignet · suitable

- Multifunktionales Hochleistungswerkzeug
- 2 Schneiden zur Mitte
- 3 Baulängen verfügbar
- Mit langer Umfangsschneide
(min. 2 x d_1)

- Multi-functional, high performance tool
- 2 centre cutting edges
- 3 lengths available
- with long peripheral cutting edge
(min. 2 x d_1)



Allround

Beschichtung · Coating

Einsatzgebiete – Material (siehe Seite 4)

- In fast allen Werkstoffen einsetzbar
- Zum HSC-Schliffen geeignet
- Auch zum Besäumen geeignet

Applications – material (see page 4)

- For almost all materials
- Suitable for HSC finishing
- Also suitable for trimming


TIALN

P	1.1-5.1
M	1.1-2.1 3.1-4.1
K	1.1-2.2 3.1-4.2
N	2.1-2.8, 4.1-4.2
N	5.2-5.3
S	1.1-2.6


Lange Ausführung · Long design

Bestell-Code · Order code

$\varnothing d_1$ f8	r	l_2	l_3	l_1	$\varnothing d_3$	l_4	$\varnothing d_2$ h6	Z (Flutes)	Dimens.- Code	2502A	
2	1	6	10	57	1,9	20	6	3	.002	●	
3	1,5	8	14	57	2,9	20	6	3	.003	●	
4	2	11	18	57	3,8	20	6	3	.004	●	
5	2,5	13	19	57	4,8	20	6	3	.005	●	
6	3	13	20	57	5,8	—	6	4	.006	●	
8	4	19	25	63	7,7	—	8	4	.008	●	
10	5	22	30	72	9,5	—	10	4	.010	●	
12	6	26	35	83	11,5	—	12	4	.012	●	
16	8	32	40	92	15,5	—	16	4	.016	●	





Hartmetall-Kugelfräser – lange Ausführung
Solid carbide ball nose end mills – long design

Gültig für · Valid for
2502A
N

	v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]			MMS MQL	
P	1.1	200	0,014 x d_1	270	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	170	0,013 x d_1	230	0,009 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	140	0,011 x d_1	200	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	110	0,010 x d_1	160	0,007 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1	100	0,008 x d_1	130	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	1.1	100	0,008 x d_1	130	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	80	0,008 x d_1	110	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	60	0,006 x d_1	80	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	40	0,006 x d_1	60	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K	1.1	200	0,014 x d_1	270	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	200	0,014 x d_1	270	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	180	0,011 x d_1	230	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	180	0,011 x d_1	230	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	140	0,011 x d_1	200	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2	140	0,011 x d_1	200	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	110	0,008 x d_1	160	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N	4.2	100	0,008 x d_1	130	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.1							
	1.2							
	1.3							
	1.4							
	1.5							
	1.6							
	2.1	180	0,014 x d_1	230	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	180	0,014 x d_1	230	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3	180	0,014 x d_1	230	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S	2.4	140	0,011 x d_1	200	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.5	140	0,011 x d_1	200	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	140	0,011 x d_1	200	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.7	90	0,008 x d_1	120	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.8	90	0,008 x d_1	120	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1							
	3.2							
H	4.1	290	0,020 x d_1	400	0,015 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.2	430	0,020 x d_1	580	0,015 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.3							
	4.4							
5.	5.1							
	5.2	100	0,008 x d_1	130	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.3	180	0,017 x d_1	270	0,012 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.	1.1	100	0,010 x d_1	130	0,007 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	80	0,008 x d_1	110	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3	40	0,007 x d_1	60	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	70	0,008 x d_1	100	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	25	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3	25	0,006 x d_1	30	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	2.4	25	0,006 x d_1	30	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.5	15	0,006 x d_1	25	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	25	0,006 x d_1	30	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1							
3.	3.2							
	3.3							
	3.4							
	3.5							
	3.6							
4.	4.1							
	4.2							
	4.3							
	4.4							
	4.5							
	4.6							
5.	5.1							
	5.2							
	5.3							
	5.4							
	5.5							
	5.6							
6.	6.1							
	6.2							
	6.3							
	6.4							
	6.5							
	6.6							
7.	7.1							
	7.2							
	7.3							
	7.4							
	7.5							
	7.6							
8.	8.1							
	8.2							
	8.3							
	8.4							
	8.5							
	8.6							
9.	9.1							
	9.2							
	9.3							
	9.4							
	9.5							
	9.6							
10.	10.1							
	10.2							
	10.3							
	10.4							
	10.5							
	10.6							
11.	11.1							
	11.2							
	11.3							
	11.4							
	11.5							
	11.6							
12.	12.1							
	12.2							
	12.3							
	12.4							
	12.5							
	12.6							
13.	13.1							
	13.2							
	13.3							
	13.4							
	13.5							
	13.6							
14.	14.1							
	14.2							
	14.3							
	14.4							
	14.5							
	14.6							
15.	15.1							
	15.2							
	15.3							
	15.4							
	15.5							
	15.6							

- Multifunktionales Hochleistungswerkzeug
- 2 Schneiden zur Mitte
- 3 Baulängen verfügbar
- Mit extra langer Umgangsschneide
(min. 4 x d_1)

- Multi-functional, high performance tool
- 2 centre cutting edges
- 3 lengths available
- with extra long peripheral cutting edge
(min. 4 x d_1)



Allround

Beschichtung · Coating

Einsatzgebiete – Material (siehe Seite 4)

- In fast allen Werkstoffen einsetzbar
- Zum HSC-Schliffen geeignet
- Auch zum Besäumen geeignet

Applications – material (see page 4)

- For almost all materials
- Suitable for HSC finishing
- Also suitable for trimming


TIALN

P	1.1-5.1
M	1.1-2.1
K	3.1-4.1
N	1.1-2.2
N	3.1-4.2
N	2.1-2.8, 4.1-4.2
N	5.2-5.3
S	2.1-2.6

Extra lange Ausführung · Extra long design



Bestell-Code · Order code

$\varnothing d_1$ $h10$	r	l_2	l_3	l_1	$\varnothing d_3$	$\varnothing d_2$ $h6$	Z (Flutes)	Dimens.- Code	2504A
6	3	40	60	100	5,8	6	4	.006	●
8	4	40	60	100	7,7	8	4	.008	●
10	5	40	55	100	9,5	10	4	.010	●
12	6	45	50	100	11,5	12	4	.012	●
16	8	65	90	150	15,5	16	4	.016	●



15-90° Alle Schneiden effektiv im Einsatz
All cutting edges in operation



0-15° 2 Schneiden effektiv im Einsatz
2 cutting edges in operation


Hartmetall-Kugelfräser – extra lange Ausführung
Solid carbide ball nose end mills – extra long design
N
Gültig für · Valid for
2504A

	v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]			MMS MQL	
P	1.1	140	0,014 x d ₁	190	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	120	0,013 x d ₁	160	0,009 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	100	0,011 x d ₁	140	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	80	0,010 x d ₁	110	0,007 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1	70	0,008 x d ₁	90	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	1.1	70	0,008 x d ₁	90	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	60	0,008 x d ₁	80	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	50	0,006 x d ₁	60	0,005 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	30	0,006 x d ₁	50	0,005 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K	1.1	140	0,014 x d ₁	190	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	140	0,014 x d ₁	190	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	120	0,011 x d ₁	160	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	120	0,011 x d ₁	160	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	100	0,011 x d ₁	140	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2	100	0,011 x d ₁	140	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	80	0,008 x d ₁	110	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.2	70	0,008 x d ₁	90	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N	1.1							
	1.2							
	1.3							
	1.4							
	1.5							
	1.6							
	2.1	120	0,014 x d ₁	160	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	120	0,014 x d ₁	160	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3	120	0,014 x d ₁	160	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.4	100	0,011 x d ₁	140	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S	2.5	100	0,011 x d ₁	140	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	100	0,011 x d ₁	140	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.7	70	0,008 x d ₁	90	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.8	70	0,008 x d ₁	90	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1							
	3.2							
H	4.1	200	0,020 x d ₁	280	0,015 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.2	300	0,020 x d ₁	400	0,015 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.3							
	4.4							
5.	5.1							
	5.2	70	0,008 x d ₁	130	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.3	120	0,017 x d ₁	270	0,012 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S	1.1	70	0,010 x d ₁	90	0,007 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	60	0,008 x d ₁	80	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3	30	0,007 x d ₁	40	0,005 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	50	0,008 x d ₁	70	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	20	0,006 x d ₁	25	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3	20	0,006 x d ₁	25	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H	2.4	20	0,006 x d ₁	25	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.5	15	0,006 x d ₁	20	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	20	0,006 x d ₁	25	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1							
	3.2							

- Multifunktionales Hochleistungswerkzeug
- Patentierte Querschneide
- Mit 220-240° Kugelschneide

- Multi-functional, high performance tool
- Patented chisel edge
- With 220-240° ball nose



Allround

Beschichtung · Coating

Einsatzgebiete – Material (siehe Seite 4)

- In vielen Werkstoffen einsetzbar
- Zum Schruppen und Schlitten geeignet
- Hinterschnittige Bearbeitung möglich

Applications – material (see page 4)

- For many materials
- Suitable for roughing and finishing
- Machining of undercuts

TIALN

P	1.1-5.1
K	1.1-4.2
N	2.1-2.8 1.2-1.4, 5.2
H	1.1-1.2

Extra lange Ausführung · Extra long design



Bestell-Code · Order code

Ø d ₁ ±0,01	r ±0,005	l ₂	l ₃	l ₁	Ø d ₃	l ₄	Ø d ₂ h5	α	β	Z (Flutes)	Dimens.- Code	1935A
2	1	1.3	17	80	1.8	40	6	6°	3°	2	.002	●
3	1.5	2	17	80	2.7	40	6	4,5°	2,5°	2	.003	●
4	2	2,8	18	80	3,2	40	6	4°	1,5°	2	.004	●
6	3	4,3	20	80	5	40	6	2°	—	2	.006	●
8	4	5,7	26	100	6,8	60	8	1,5°	—	2	.008	●
10	5	7	28	120	8	75	10	1,5°	—	2	.010	●
12	6	9	30	120	8	75	12	3°	—	2	.012	●
12	6	9	40	160	8	110	12	2°	—	2	.012160	●



Kugel auf bis zu 240° schneidend einsetzbar
Ball nose with fully functional cutting edge up to 240°


Hartmetall-Kugelfräser „Lollipop“ – extra lange Ausführung
Solid carbide ball nose end mills "Lollipop" – extra long design

Gültig für · Valid for
1935A
N

	v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]			MMS MQL	
P	1.1	220	0,014 x d_1	300	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	190	0,013 x d_1	260	0,009 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	160	0,011 x d_1	220	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	130	0,010 x d_1	180	0,007 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1	110	0,008 x d_1	150	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	1.1	110	0,008 x d_1	150	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	90	0,008 x d_1	120	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	70	0,006 x d_1	90	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	50	0,006 x d_1	70	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K	1.1	220	0,014 x d_1	300	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	220	0,014 x d_1	300	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	200	0,011 x d_1	260	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	200	0,011 x d_1	260	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	160	0,011 x d_1	220	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2	160	0,011 x d_1	220	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	130	0,008 x d_1	180	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.2	110	0,008 x d_1	150	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N	1.1							
	1.2	900	0,020 x d_1	1200	0,014 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3	900	0,017 x d_1	1200	0,012 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.4	600	0,020 x d_1	800	0,014 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.5							
	1.6							
	2.1	200	0,014 x d_1	260	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	200	0,014 x d_1	260	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3	200	0,014 x d_1	260	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.4	160	0,011 x d_1	220	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S	2.5	160	0,011 x d_1	220	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	160	0,011 x d_1	220	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.7	100	0,008 x d_1	130	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.8	100	0,008 x d_1	130	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1							
	3.2							
	4.1							
	4.2							
H	4.3							
	4.4							
	5.1							
	5.2	110	0,008 x d_1	150	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S	5.3							
	1.1	110	0,010 x d_1	150	0,007 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	90	0,008 x d_1	120	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S	1.3	50	0,007 x d_1	70	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	80	0,008 x d_1	110	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	30	0,006 x d_1	50	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3	30	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.4	30	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.5	20	0,006 x d_1	30	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H	2.6	30	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.1			150	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2			130	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3							
	1.4							
H	1.5							


 v_c = Schnittgeschwindigkeit · Cutting speed f_z = Vorschub pro Zahn · Feed per tooth

■ = sehr gut geeignet · very suitable

□ = gut geeignet · suitable

- Multifunktionales Hochleistungswerkzeug
- Hochgenauer Eckenradius
- 2 Baulängen verfügbar

- Multi-functional, high performance tool
- High-precision corner radius
- 2 lengths available



Allround

Beschichtung · Coating

Einsatzgebiete – Material (siehe Seite 4)

- In fast allen Werkstoffen einsetzbar
- Zum Schruppen, Schlichten sowie zum HSC-Schlichten geeignet

Applications – material (see page 4)

- For almost all materials
- Suitable for roughing, finishing and HSC finishing

TIALN


P	1.1-5.1
M	1.1-4.1
K	1.1-4.2
N	2.1-2.8, 5.2
S	2.1-2.3
H	1.1-1.2

Kurze Ausführung · Short design

Bestell-Code · Order code

$\varnothing d_1$ $\pm 0,01$	r $\pm 0,005$	l_2	l_3	l_1	$\varnothing d_3$	l_4	$\varnothing d_2$ h5	α	β	Z (Flutes)	Dimens.- Code	2552A
0,5	0,1	1	2	57	0,45	20	6	10°	8,5°	2	.0005	●
1	0,2	2	4	57	0,95	20	6	10°	8°	2	.101	●
1	0,25	2	4	57	0,95	20	6	10°	8°	2	.001	●
1,5	0,2	2,5	7,5	57	1,4	20	6	12,5°	7°	2	.1015	●
1,5	0,3	2,5	7,5	57	1,4	20	6	12,5°	7°	2	.0015	●
2	0,2	3	8	57	1,8	20	6	12°	6,5°	2	.102	●
2	0,5	3	8	57	1,8	20	6	12°	6,5°	2	.002	●
3	0,2	3,5	10	57	2,8	20	6	11,5°	5°	2	.103	●
3	0,5	3,5	10	57	2,8	20	6	11,5°	5°	2	.003	●
4	0,3	4	12	57	3,8	20	6	11°	3,5°	2	.204	●
4	0,5	4	12	57	3,8	20	6	11°	3,5°	2	.104	●
4	1	4	12	57	3,8	20	6	11°	3,5°	2	.004	●
5	0,3	5	14	57	4,7	20	6	10°	2°	2	.305	●
5	0,5	5	14	57	4,7	20	6	10°	2°	2	.205	●
5	1	5	14	57	4,7	20	6	10°	2°	2	.105	●
5	1,5	5	14	57	4,7	20	6	10°	2°	2	.005	●
6	0,3	6	20	57	5,6	—	6	—	—	2	.306	●
6	0,5	6	20	57	5,6	—	6	—	—	2	.206	●
6	1	6	20	57	5,6	—	6	—	—	2	.106	●
6	2	6	20	57	5,6	—	6	—	—	2	.006	●
8	0,3	7	25	63	7,6	—	8	—	—	2	.408	●
8	0,5	7	25	63	7,6	—	8	—	—	2	.308	●
8	1	7	25	63	7,6	—	8	—	—	2	.208	●
8	2	7	25	63	7,6	—	8	—	—	2	.008	●
10	0,5	8	30	72	9,6	—	10	—	—	2	.710	●
10	1	8	30	72	9,6	—	10	—	—	2	.610	●
10	1,5	8	30	72	9,6	—	10	—	—	2	.210	●
10	2	8	30	72	9,6	—	10	—	—	2	.410	●
10	3	8	30	72	9,6	—	10	—	—	2	.010	●
12	0,5	10	35	83	11,5	—	12	—	—	2	.612	●
12	1	10	35	83	11,5	—	12	—	—	2	.512	●
12	1,5	10	35	83	11,5	—	12	—	—	2	.112	●
12	2	10	35	83	11,5	—	12	—	—	2	.312	●
12	4	10	35	83	11,5	—	12	—	—	2	.012	●



Hartmetall-Torusfräser – kurze Ausführung
Solid carbide torus end mills – short design

Gültig für · Valid for
2552A
N

	v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]			MMS MQL	
P	1.1	220	0,014 $\times d_1$	300	0,010 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	190	0,013 $\times d_1$	260	0,009 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	160	0,011 $\times d_1$	220	0,008 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	130	0,010 $\times d_1$	180	0,007 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1	110	0,008 $\times d_1$	150	0,006 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	1.1	110	0,008 $\times d_1$	150	0,006 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	90	0,008 $\times d_1$	120	0,006 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	70	0,006 $\times d_1$	90	0,005 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	50	0,006 $\times d_1$	70	0,005 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K	1.1	220	0,014 $\times d_1$	300	0,010 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	220	0,014 $\times d_1$	300	0,010 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	200	0,011 $\times d_1$	260	0,008 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	200	0,011 $\times d_1$	260	0,008 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	160	0,011 $\times d_1$	220	0,008 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2	160	0,011 $\times d_1$	220	0,008 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	130	0,008 $\times d_1$	180	0,006 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.2	110	0,008 $\times d_1$	150	0,006 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N	1.1							
	1.2	1000	0,020 $\times d_1$	1350	0,014 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3	1000	0,017 $\times d_1$	1350	0,012 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.4	600	0,020 $\times d_1$	800	0,014 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.5							
	1.6							
	2.1	200	0,014 $\times d_1$	260	0,010 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	200	0,014 $\times d_1$	260	0,010 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S	2.3	200	0,014 $\times d_1$	260	0,010 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.4	160	0,011 $\times d_1$	220	0,008 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.5	160	0,011 $\times d_1$	220	0,008 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	160	0,011 $\times d_1$	220	0,008 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.7	100	0,008 $\times d_1$	130	0,006 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.8	100	0,008 $\times d_1$	130	0,006 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1							
	3.2							
H	4.1							
	4.2							
	4.3							
	4.4							
	5.1							
S	5.2	110	0,008 $\times d_1$	150	0,006 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.3							
	1.1							
H	1.2							
	1.3							
	2.1	80	0,008 $\times d_1$	110	0,006 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	30	0,006 $\times d_1$	50	0,004 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3	30	0,006 $\times d_1$	40	0,004 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.4	30	0,006 $\times d_1$	40	0,004 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H	2.5	20	0,006 $\times d_1$	30	0,004 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	30	0,006 $\times d_1$	40	0,004 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1			150	0,006 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2			130	0,005 $\times d_1$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.3							
H	3.4							
	3.5							
	4.1							
	4.2							
H	4.3							
	4.4							
	4.5							

- Multifunktionales Hochleistungswerkzeug
- Hochgenauer Eckenradius
- 2 Baulängen verfügbar

- Multi-functional, high performance tool
- High-precision corner radius
- 2 lengths available


Allround
Beschichtung · Coating
Einsatzgebiete – Material (siehe Seite 4)

- In fast allen Werkstoffen einsetzbar
- Zum Schruppen, Schlichten sowie zum HSC-Schlichten geeignet

Applications – material (see page 4)



- For almost all materials
- Suitable for roughing, finishing and HSC finishing

TIALN

P	1.1-5.1
M	1.1-4.1
K	1.1-4.2
N	2.1-2.8, 5.2 1.2-1.4
S	2.1-2.3 2.4-2.6
H	1.1-1.2

Extra lange Ausführung · Extra long design
Bestell-Code · Order code



Ø d ₁ ±0,01	r ±0,005	l ₂	l ₃	l ₁	Ø d ₃	l ₄	Ø d ₂ h5	α	β	Z (Flutes)	Dimens.- Code	2553A
1	0,2	2	4	80	0,95	40	6	4,5°	4°	2	.101	●
1	0,25	2	4	80	0,95	40	6	4,5°	4°	2	.001	●
1,5	0,2	2,5	7,5	80	1,4	40	6	4,5°	3,5°	2	.1015	●
1,5	0,3	2,5	7,5	80	1,4	40	6	4,5°	3,5°	2	.0015	●
2	0,2	3	8	80	1,8	40	6	4°	3°	2	.102	●
2	0,5	3	8	80	1,8	40	6	4°	3°	2	.002	●
3	0,2	3,5	12	80	2,8	40	6	3,5°	2,5°	2	.103	●
3	0,5	3,5	12	80	2,8	40	6	3,5°	2,5°	2	.003	●
4	0,3	4	20	80	3,8	40	6	4°	1,5°	2	.204	●
4	0,5	4	20	80	3,8	40	6	4°	1,5°	2	.104	●
4	1	4	20	80	3,8	40	6	4°	1,5°	2	.004	●
5	0,3	5	25	80	4,7	40	6	3°	1°	2	.305	●
5	0,5	5	25	80	4,7	40	6	3°	1°	2	.205	●
5	1	5	25	80	4,7	40	6	3°	1°	2	.105	●
5	1,5	5	25	80	4,7	40	6	3°	1°	2	.005	●
6	0,3	6	40	80	5,6	—	6	—	—	2	.306	●
6	0,5	6	40	80	5,6	—	6	—	—	2	.206	●
6	1	6	40	80	5,6	—	6	—	—	2	.106	●
6	2	6	40	80	5,6	—	6	—	—	2	.006	●
8	0,3	7	60	100	7,6	—	8	—	—	2	.408	●
8	0,5	7	60	100	7,6	—	8	—	—	2	.308	●
8	1	7	60	100	7,6	—	8	—	—	2	.208	●
8	2	7	60	100	7,6	—	8	—	—	2	.008	●
8	2,5	7	60	100	7,6	—	8	—	—	2	.108	●
10	0,5	8	50	100	9,6	—	10	—	—	2	.710	●
10	1	8	50	100	9,6	—	10	—	—	2	.610	●
10	1,5	8	50	100	9,6	—	10	—	—	2	.510	●
10	1,5	8	75	120	9,6	—	10	—	—	2	.210	●
10	2	8	50	100	9,6	—	10	—	—	2	.410	●
10	2,5	8	75	120	9,6	—	10	—	—	2	.110	●
10	3	8	50	100	9,6	—	10	—	—	2	.310	●
10	3	8	75	120	9,6	—	10	—	—	2	.010	●
12	0,5	10	70	120	11,5	—	12	—	—	2	.612	●
12	1	10	70	120	11,5	—	12	—	—	2	.512	●
12	1,5	10	70	120	11,5	—	12	—	—	2	.412	●
12	1,5	10	70	160	11,5	—	12	—	—	2	.112	●
12	2	10	70	120	11,5	—	12	—	—	2	.312	●
12	4	8	70	120	11,5	—	12	—	—	2	.212	●
12	4	10	70	160	11,5	—	12	—	—	2	.012	●


Hartmetall-Torusfräser – extra lang Ausführung
Solid carbide torus end mills – extra long design
N
Gültig für · Valid for
2553A

	v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]			MMS MQL	
P	1.1	220	0,014 x d ₁	300	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	190	0,013 x d ₁	260	0,009 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	160	0,011 x d ₁	220	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	130	0,010 x d ₁	180	0,007 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1	110	0,008 x d ₁	150	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	1.1	110	0,008 x d ₁	150	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	90	0,008 x d ₁	120	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	70	0,006 x d ₁	90	0,005 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	50	0,006 x d ₁	70	0,005 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K	1.1	220	0,014 x d ₁	300	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	220	0,014 x d ₁	300	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	200	0,011 x d ₁	260	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	200	0,011 x d ₁	260	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	160	0,011 x d ₁	220	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2	160	0,011 x d ₁	220	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	130	0,008 x d ₁	180	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.2	110	0,008 x d ₁	150	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N	1.1							
	1.2	1000	0,020 x d ₁	1350	0,014 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3	1000	0,017 x d ₁	1350	0,012 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.4	600	0,020 x d ₁	800	0,014 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.5							
	1.6							
	2.1	200	0,014 x d ₁	260	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	200	0,014 x d ₁	260	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3	200	0,014 x d ₁	260	0,010 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.4	160	0,011 x d ₁	220	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S	2.5	160	0,011 x d ₁	220	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	160	0,011 x d ₁	220	0,008 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.7	100	0,008 x d ₁	130	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.8	100	0,008 x d ₁	130	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1							
	3.2							
	4.1							
	4.2							
H	4.3							
	4.4							
	5.1							
	5.2	110	0,008 x d ₁	150	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I	5.3							
	1.1							
	1.2							
J	1.3							
	2.1	80	0,008 x d ₁	110	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	30	0,006 x d ₁	50	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3	30	0,006 x d ₁	40	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.4	30	0,006 x d ₁	40	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.5	20	0,006 x d ₁	30	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K	2.6	30	0,006 x d ₁	40	0,004 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1			150	0,006 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2			130	0,005 x d ₁	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.3							
	3.4							
L	3.5							
	3.6							
	3.7							
M	3.8							
	3.9							
	3.10							
N	3.11							
	3.12							
	3.13							
O	3.14							
	3.15							
	3.16							
P	3.17							
	3.18							
	3.19							
Q	3.20							
	3.21							
	3.22							
R	3.23							
	3.24							
	3.25							
S	3.26							
	3.27							
	3.28							
T	3.29							
	3.30							
	3.31							
U	3.32							
	3.33							
	3.34							
V	3.35							
	3.36							
	3.37							
W	3.38							
	3.39							
	3.40							
X	3.41							
	3.42							
	3.43							
Y	3.44							
	3.45							
	3.46							
Z	3.47							
	3.48							
	3.49							

- Multifunktionales Hochleistungswerkzeug
- Hochgenauer Eckenradius
- 3 Baulängen verfügbar

- Multi-functional, high performance tool
- High-precision corner radius
- 3 lengths available



new



Allround

TIALN

Beschichtung · Coating

Einsatzgebiete – Material (siehe Seite 4)

- In schwer zerspanbaren Materialien einsetzbar
- Zum Schruppen, Schlichten sowie zum HSC-Schlachten geeignet

Applications – material (see page 4)

- For difficult to cut materials
- Suitable for roughing, finishing and HSC finishing

P	1.1-5.1
M	1.1-4.1
K	1.1-4.2
N	2.2-2.8, 5.2 2.1
S	1.1-2.6
H	1.1-1.2

I₃ = 3 x d₁ – Kurze Ausführung · Short design

Bestell-Code · Order code



3835A

Ø d ₁ -0,02	r ±0,005	l ₂	l ₃	l ₁	Ø d ₃	l ₄	Ø d ₂ h5	α	β	Z (Flutes)	Dimens.- Code	
2	0,1	3	8	57	1,8	19,9	6	10°	6,5°	4	.002001	●
2	0,2	3	8	57	1,8	19,9	6	10°	6,5°	4	.002002	●
2	0,5	3	8	57	1,8	19,9	6	10°	6,5°	4	.002005	●
3	0,2	3,5	10	57	2,8	19	6	10°	5,5°	4	.003002	●
3	0,5	3,5	10	57	2,8	19	6	10°	5,5°	4	.003005	●
4	0,3	4	12	57	3,8	18,2	6	10°	3,5°	4	.004003	●
4	0,5	4	12	57	3,8	18,2	6	10°	3,5°	4	.004005	●
4	1	4	12	57	3,8	18,2	6	10°	3,5°	4	.004010	●
5	0,3	5	15	57	4,7	18,6	6	10°	2°	4	.005003	●
5	0,5	5	15	57	4,7	18,6	6	10°	2°	4	.005005	●
5	1	5	15	57	4,7	18,6	6	10°	2°	4	.005010	●
6	0,3	6	20	57	5,6	–	6	–	–	4	.006003	●
6	0,5	6	20	57	5,6	–	6	–	–	4	.006005	●
6	1	6	20	57	5,6	–	6	–	–	4	.006010	●
6	1,5	6	20	57	5,6	–	6	–	–	4	.006015	●
6	2	6	20	57	5,6	–	6	–	–	4	.006020	●
8	0,3	7	25	63	7,6	–	8	–	–	4	.008003	●
8	0,5	7	25	63	7,6	–	8	–	–	4	.008005	●
8	1	7	25	63	7,6	–	8	–	–	4	.008010	●
8	2	7	25	63	7,6	–	8	–	–	4	.008020	●
10	0,5	8	30	72	9,6	–	10	–	–	4	.010005	●
10	1	8	30	72	9,6	–	10	–	–	4	.010010	●
10	1,5	8	30	72	9,6	–	10	–	–	4	.010015	●
10	2	8	30	72	9,6	–	10	–	–	4	.010020	●
10	2,5	8	30	72	9,6	–	10	–	–	4	.010025	●
10	3	8	30	72	9,6	–	10	–	–	4	.010030	●
12	0,5	10	36	83	11,5	–	12	–	–	4	.012005	●
12	1	10	36	83	11,5	–	12	–	–	4	.012010	●
12	1,5	10	36	83	11,5	–	12	–	–	4	.012015	●
12	2	10	36	83	11,5	–	12	–	–	4	.012020	●
12	3	10	36	83	11,5	–	12	–	–	4	.012030	●
12	4	10	36	83	11,5	–	12	–	–	4	.012040	●


Hartmetall-Torusfräser – kurze Ausführung
Solid carbide torus end mills – short design

Gültig für · Valid for
3835A
N

$$l_3 = 3 \times d_1$$



	v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]			MMS MQL	
P	1.1	250	0,013 x d_1	300	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	230	0,012 x d_1	260	0,009 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	200	0,010 x d_1	230	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	170	0,009 x d_1	200	0,007 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1	150	0,008 x d_1	180	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	1.1	140	0,008 x d_1	180	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	120	0,008 x d_1	160	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	100	0,006 x d_1	120	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	80	0,006 x d_1	100	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K	1.1	250	0,014 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	250	0,014 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	230	0,011 x d_1	260	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	230	0,011 x d_1	260	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	190	0,011 x d_1	210	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2	190	0,011 x d_1	210	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	160	0,008 x d_1	190	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N	4.2	140	0,008 x d_1	170	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.1							
	1.2							
	1.3							
	1.4							
	1.5							
	1.6							
	2.1	240	0,014 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	240	0,014 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3	240	0,014 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S	2.4	200	0,011 x d_1	250	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.5	200	0,011 x d_1	250	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	200	0,011 x d_1	250	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.7	140	0,008 x d_1	170	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.8	140	0,008 x d_1	170	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1							
	3.2							
H	4.1							
	4.2							
	4.3							
	4.4							
5.	5.1							
	5.2	110	0,008 x d_1	150	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.3							
1.	1.1	110	0,010 x d_1	150	0,007 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	90	0,008 x d_1	120	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3	50	0,007 x d_1	70	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	2.1	80	0,008 x d_1	110	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	30	0,006 x d_1	50	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3	30	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.4	30	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.5	20	0,006 x d_1	30	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	30	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	1.1	120	0,006 x d_1	150	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	100	0,005 x d_1	130	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3							
	1.4							
	1.5							


 v_c = Schnittgeschwindigkeit · Cutting speed f_z = Vorschub pro Zahn · Feed per tooth

■ = sehr gut geeignet · very suitable

□ = gut geeignet · suitable

- Multifunktionales Hochleistungswerkzeug
- Hochgenauer Eckenradius
- 3 Baulängen verfügbar

- Multi-functional, high performance tool
- High-precision corner radius
- 3 lengths available



new



Allround

Beschichtung · Coating

Einsatzgebiete – Material (siehe Seite 4)

- In schwer zerspanbaren Materialien einsetzbar
- Zum Schruppen, Schlichten sowie zum HSC-Schlichten geeignet

Applications – material (see page 4)

- For difficult to cut materials
- Suitable for roughing, finishing and HSC finishing

TIALN

P	1.1-5.1
M	1.1-4.1
K	1.1-4.2
N	2.2-2.8, 5.2
S	1.1-2.6
H	1.1-1.2

I₃ = 5 x d₁ – Lange Ausführung · Long design



Bestell-Code · Order code

Ø d ₁ -0,02	r ±0,005	l ₂	l ₃	l ₁	Ø d ₃	l ₄	Ø d ₂ h5	α	β	Z (Flutes)	Dimens.- Code	3836A
2	0,1	3	10	63	1,8	21,9	6	10°	5,5°	4	.002001	●
2	0,2	3	10	63	1,8	21,9	6	10°	5,5°	4	.002002	●
2	0,5	3	10	63	1,8	21,9	6	10°	5,5°	4	.002005	●
3	0,2	3,5	15	63	2,8	24	6	10°	4°	4	.003002	●
3	0,5	3,5	15	63	2,8	24	6	10°	4°	4	.003005	●
4	0,3	4	20	63	3,8	26,2	6	10°	2,5°	4	.004003	●
4	0,5	4	20	63	3,8	26,2	6	10°	2,5°	4	.004005	●
4	1	4	20	63	3,8	26,2	6	10°	2,5°	4	.004010	●
5	0,3	5	25	66	4,7	28,6	6	10°	1,5°	4	.005003	●
5	0,5	5	25	66	4,7	28,6	6	10°	1,5°	4	.005005	●
5	1	5	25	66	4,7	28,6	6	10°	1,5°	4	.005010	●
6	0,3	6	30	68	5,6	—	6	—	—	4	.006003	●
6	0,5	6	30	68	5,6	—	6	—	—	4	.006005	●
6	1	6	30	68	5,6	—	6	—	—	4	.006010	●
6	1,5	6	30	68	5,6	—	6	—	—	4	.006015	●
6	2	6	30	68	5,6	—	6	—	—	4	.006020	●
8	0,3	7	40	78	7,6	—	8	—	—	4	.008003	●
8	0,5	7	40	78	7,6	—	8	—	—	4	.008005	●
8	1	7	40	78	7,6	—	8	—	—	4	.008010	●
8	2	7	40	78	7,6	—	8	—	—	4	.008020	●
10	0,5	8	50	92	9,6	—	10	—	—	4	.010005	●
10	1	8	50	92	9,6	—	10	—	—	4	.010010	●
10	1,5	8	50	92	9,6	—	10	—	—	4	.010015	●
10	2	8	50	92	9,6	—	10	—	—	4	.010020	●
10	2,5	8	50	92	9,6	—	10	—	—	4	.010025	●
10	3	8	50	92	9,6	—	10	—	—	4	.010030	●
12	0,5	10	60	106	11,5	—	12	—	—	4	.012005	●
12	1	10	60	106	11,5	—	12	—	—	4	.012010	●
12	1,5	10	60	106	11,5	—	12	—	—	4	.012015	●
12	2	10	60	106	11,5	—	12	—	—	4	.012020	●
12	3	10	60	106	11,5	—	12	—	—	4	.012030	●
12	4	10	60	106	11,5	—	12	—	—	4	.012040	●


Hartmetall-Torusfräser – lange Ausführung
Solid carbide torus end mills – long design

Gültig für · Valid for
3836A
N

$$l_3 = 5 \times d_1$$



	v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]			MMS MQL	
P	1.1	250	0,013 x d_1	300	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	230	0,012 x d_1	260	0,009 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	200	0,010 x d_1	230	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	170	0,009 x d_1	200	0,007 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1	150	0,008 x d_1	180	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	1.1	140	0,008 x d_1	180	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	120	0,008 x d_1	160	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	100	0,006 x d_1	120	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	80	0,006 x d_1	100	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K	1.1	250	0,014 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	250	0,014 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	230	0,011 x d_1	260	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	230	0,011 x d_1	260	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	190	0,011 x d_1	210	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2	190	0,011 x d_1	210	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	160	0,008 x d_1	190	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N	4.2	140	0,008 x d_1	170	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.1							
	1.2							
	1.3							
	1.4							
	1.5							
	1.6							
	2.1	240	0,014 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	240	0,014 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3	240	0,014 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S	2.4	200	0,011 x d_1	250	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.5	200	0,011 x d_1	250	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	200	0,011 x d_1	250	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.7	140	0,008 x d_1	170	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.8	140	0,008 x d_1	170	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1							
	3.2							
H	4.1							
	4.2							
	4.3							
	4.4							
5.	5.1							
	5.2	110	0,008 x d_1	150	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.3							
1.	1.1	110	0,010 x d_1	150	0,007 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	90	0,008 x d_1	120	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3	50	0,007 x d_1	70	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	2.1	80	0,008 x d_1	110	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	30	0,006 x d_1	50	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3	30	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.4	30	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.5	20	0,006 x d_1	30	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	30	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	1.1	120	0,006 x d_1	150	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	100	0,005 x d_1	130	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3							
	1.4							
	1.5							


 v_c = Schnittgeschwindigkeit · Cutting speed f_z = Vorschub pro Zahn · Feed per tooth

■ = sehr gut geeignet · very suitable

□ = gut geeignet · suitable

- Multifunktionales Hochleistungswerkzeug
- Hochgenauer Eckenradius
- 3 Baulängen verfügbar


- Multi-functional, high performance tool
- High-precision corner radius
- 3 lengths available



new



Allround



Beschichtung · Coating

Einsatzgebiete – Material (siehe Seite 4)

- In schwer zerspanbaren Materialien einsetzbar
- Zum Schruppen, Schlitten sowie zum HSC-Schlitten geeignet

Applications – material (see page 4)

- For difficult to cut materials
- Suitable for roughing, finishing and HSC finishing

P	1.1-5.1
M	1.1-4.1
K	1.1-4.2
N	2.2-2.8, 5.2
S	1.1-2.6
H	1.1-1.2



$l_3 = 8 \times d_1$ – Extra lange Ausführung · Extra long design

Bestell-Code · Order code												3837A
$\varnothing d_1$	r	l_2	l_3	l_1	$\varnothing d_3$	l_4	$\varnothing d_2$	α	β	Z (Flutes)	Dimens.- Code	
2	0,1	3	16	66	1,8	27,9	6	10°	4,5°	4	.002001	●
2	0,2	3	16	66	1,8	27,9	6	10°	4,5°	4	.002002	●
2	0,5	3	16	66	1,8	27,9	6	10°	4,5°	4	.002005	●
3	0,2	3,5	24	72	2,8	33	6	10°	3°	4	.003002	●
3	0,5	3,5	24	72	2,8	33	6	10°	3°	4	.003005	●
4	0,3	4	32	76	3,8	38,2	6	10°	2°	4	.004003	●
4	0,5	4	32	76	3,8	38,2	6	10°	2°	4	.004005	●
4	1	4	32	76	3,8	38,2	6	10°	2°	4	.004010	●
5	0,3	5	40	80	4,7	43,6	6	10°	1°	4	.005003	●
5	0,5	5	40	80	4,7	43,6	6	10°	1°	4	.005005	●
5	1	5	40	80	4,7	43,6	6	10°	1°	4	.005010	●
6	0,3	6	48	86	5,6	–	6	–	–	4	.006003	●
6	0,5	6	48	86	5,6	–	6	–	–	4	.006005	●
6	1	6	48	86	5,6	–	6	–	–	4	.006010	●
6	1,5	6	48	86	5,6	–	6	–	–	4	.006015	●
6	2	6	48	86	5,6	–	6	–	–	4	.006020	●
8	0,3	7	64	102	7,6	–	8	–	–	4	.008003	●
8	0,5	7	64	102	7,6	–	8	–	–	4	.008005	●
8	1	7	64	102	7,6	–	8	–	–	4	.008010	●
8	2	7	64	102	7,6	–	8	–	–	4	.008020	●


Hartmetall-Torusfräser – extra lange Ausführung
Solid carbide torus end mills – extra long design

Gültig für · Valid for
3837A
N

$$l_3 = 8 \times d_1$$



	v_c [m/min]	f_z [mm]	v_c [m/min]	f_z [mm]			MMS MQL	
P	1.1	250	0,013 x d_1	300	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	230	0,012 x d_1	260	0,009 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	200	0,010 x d_1	230	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	170	0,009 x d_1	200	0,007 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.1	150	0,008 x d_1	180	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	1.1	140	0,008 x d_1	180	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	120	0,008 x d_1	160	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	100	0,006 x d_1	120	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	80	0,006 x d_1	100	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K	1.1	250	0,014 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	250	0,014 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.1	230	0,011 x d_1	260	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	230	0,011 x d_1	260	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1	190	0,011 x d_1	210	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.2	190	0,011 x d_1	210	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4.1	160	0,008 x d_1	190	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N	4.2	140	0,008 x d_1	170	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.1							
	1.2							
	1.3							
	1.4							
	1.5							
	1.6							
	2.1	240	0,014 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	240	0,014 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3	240	0,014 x d_1	280	0,010 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S	2.4	200	0,011 x d_1	250	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.5	200	0,011 x d_1	250	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	200	0,011 x d_1	250	0,008 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.7	140	0,008 x d_1	170	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.8	140	0,008 x d_1	170	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.1							
	3.2							
H	4.1							
	4.2							
	4.3							
	4.4							
5.	5.1							
	5.2	110	0,008 x d_1	150	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.3							
1.	1.1	110	0,010 x d_1	150	0,007 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	90	0,008 x d_1	120	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3	50	0,007 x d_1	70	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	2.1	80	0,008 x d_1	110	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.2	30	0,006 x d_1	50	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.3	30	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.4	30	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.5	20	0,006 x d_1	30	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.6	30	0,006 x d_1	40	0,004 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	1.1	120	0,006 x d_1	150	0,006 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.2	100	0,005 x d_1	130	0,005 x d_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1.3							
	1.4							
	1.5							

 v_c = Schnittgeschwindigkeit · Cutting speed f_z = Vorschub pro Zahn · Feed per tooth


■ = sehr gut geeignet · very suitable

□ = gut geeignet · suitable

	P	M	K	N	S	H
Werkzeugtyp Tool type	Hochleistungsfräser-Programm High performance end mill programme					
NR	Multi-Cut	Multi-Cut	Multi-Cut			
NF	Jet-Cut	TiNox-Cut	Jet-Cut		TiNox-Cut	
N	Jet-Cut	TiNox-Cut	Jet-Cut		TiNox-Cut	
W				Alu-Cut		
W				Fiber-Cut		
WR				Alu-Cut		
H						Hard-Cut
Werkzeugtyp Tool type	Hochleistungs-Universalfräser-Programm High performance universal end mill programme					
N	TOP-Cut	TOP-Cut	TOP-Cut	TOP-Cut	TOP-Cut	TOP-Cut

Druckerzeugnisse für Hochleistungswerkzeuge

Sales literature for high performance end mills



Druckerzeugnisse für Fräswerkzeuge mit besonderen Eigenschaften

Sales literature for milling tools with special characteristics



Hauptkatalog

Main catalogue





Mit den Kreissegment-Fräsern wurde eine Werkzeugfamilie geschaffen, welche einen höheren Bahnabstand bei der Vorschicht- und Schlichtbearbeitung erlaubt. Diese Werkzeuge kommen vorwiegend im Formenbau sowie bei der Herstellung von Reifenformen, Turbinenschaufeln, Impellerblättern oder Blisks zum Einsatz.

Die technische Besonderheit dieser Fräser liegt bei den großen Radien im schneidenden Bereich der jeweiligen Ausführung, welche ganz neue Möglichkeiten in der Zerspanung bieten. Der große Radius simuliert einen Kugelfräser mit einem Schneidendurchmesser von 12 bis 3000 mm, auf Anfrage sogar größer.

Eine wichtige Rolle spielt hierbei das CAM-System, welches die Geometrie der Kreissegment-Fräser unterstützen und verrechnen muss. Somit können Bearbeitungszeiten drastisch reduziert und im Gegenzug die Oberflächenqualität der Bauteile erhöht werden.


The circle segment end mills constitute a new tool class which enable machining with a larger tool path distance during prefinishing and finishing operations. These tools are primarily used in mould-making as well as in the production of tyre moulds, turbine blades, impeller blades or blisks.

The technical specialty of these end mills are the large radii in the cutting area of the respective tool which offer entirely new possibilities in machining. The large radius simulates a ball-nose end mill with a cutting diameter of 12 to 3000 mm and even larger on request.


The CAM system which has to support and compute the geometry of the circle segment end mill, plays an important role here. As a consequence, machining times can be reduced significantly and at the same time the surface quality of the components is increased.

Übersicht der Kreissegment-Fräser

Overview of circle segment end mills



Vergleichsbeispiel: Kugelfräser – Kreissegment-Fräser mit Tropfenform
 Comparison example: Ball nose end mill – circle segment end mill with oval form



Ergebnis: Kreissegment-Fräser ermöglichen eine höhere axiale Zustellung (a_p) bei wesentlich besseren Oberflächengüten.
Result: Circle segment end mills enable a larger axial depth of cut (a_p) and a considerably better surface finish.



Wirtschaftlichkeitsberechnung für Kreissegment-Fräser

Economical calculation for circle segment end mills

www.frankenexpert.com



Durch die Verwendung von gekühlter Luft wird die Temperatur im Schneidenbereich herabgesetzt, wodurch höhere Schnittgeschwindigkeiten und Standzeiten erreicht werden können. Moderne Beschichtungen können durch diese Art der Kühlung erst alle Vorteile ausspielen, da eine Schädigung der Schneide durch Thermoschock vermieden wird.


Darüber hinaus werden die beim Kopierfräsen anfallenden sehr leichten Späne auch aus tiefen Aussparungen oder Kavitäten mit Hilfe der Kaltluftdüse entfernt.

Die Wirkungsweise der Kaltluftdüse basiert auf dem Prinzip des Wirbelrohrs, in dem zwei gegenläufige, rotierende Luftströme (ohne bewegte Teile) erzeugt werden. An einem Ende tritt die innere Strömung als nutzbare Kaltluft mit bis zu -40 °C aus. Der Anschluss erfolgt über einen Druckluftanschluss.

Cooled air reduces temperatures in the cutting area, which in turn permits higher cutting speeds and longer tool life. This type of cooling enables modern coatings to achieve their full potential, as damage to the cutting edge resulting from thermal shock is avoided.

Moreover, the cold-air nozzle helps to remove the tiny chips produced in copy milling even from deep recesses or cavities.

The function of the cold-air nozzle is based on the principle of the vortex tube, in which two opposed, rotating air streams are generated (without any moving parts). The internal air stream exits from one end, in the form of useable cold air with a temperature as low as -40 °C. All that is required is a normal pressurised air connection.



Temperatur gemessen am effektiven Austritt des Wirbelrohrs (nicht Düsenende)

Temperature, measured at the effective exit of the vortex tube (not the end of the nozzle)

Zuluft-Druck Supply air pressure [bar]	Temperatur der Nutzluft in °C bei einem Kaltluftanteil von Temperature of usable air in °C, with a cold air percentage of	25%	50%	75%
3	-31	-22	- 6	
4	-35	-35	- 8	
5	-39	-28	-10	
6	-42	-31	-11	
7	-46	-34	-13	

Luftverbrauch bei Eingangstemperatur von 21 °C

Air consumption, with supply air temperature of 21 °C

Eingangsdruck Input pressure [bar]	Luftverbrauch Air consumption	Kapazität Capacity
6,9	7,08 l/s ≤ 25,5 m³/h	226 kcal/h ≤ 263 W

Anwendungsbeispiel: Standzeiterhöhung durch den Einsatz der Kaltluftdüse

Werkstück: Formeinsatz gehärtet, Material K360 mit 63 HRC

Bearbeitung: Schlichten des Formeinsatzes

Werkzeug: FRANKEN Hard-Cut

Schneidendurchmesser 10 mm, 2 Schneiden

Schnittwerte: $v_c = 240 \text{ m/min} \cdot n = 7639 \text{ min}^{-1}$

$f_z = 0,12 \text{ mm} \cdot v_f = 1833 \text{ mm/min}$

$a_p = 0,2 \text{ mm} \cdot a_e = 0,2 \text{ mm}$

Standzeit ohne Kühlung	Standzeit mit Kaltluftdüse
98 Minuten	130 Minuten

Durch den Einsatz der Kaltluftdüse konnte die Standzeit um 33% erhöht werden.

Application example: Increased tool life using the cold-air nozzle

Workpiece: Hardened mould, material K360 with 63 HRC

Operation: Finishing the mould

Tool: FRANKEN Hard-Cut

Cutting diameter 10 mm, 2 flutes

Cutting conditions: $v_c = 240 \text{ m/min} \cdot n = 7639 \text{ rpm}$

$f_z = 0,12 \text{ mm} \cdot v_f = 1833 \text{ mm/min}$

$a_p = 0,2 \text{ mm} \cdot a_e = 0,2 \text{ mm}$

Tool life without coolant	Tool life with cold-air nozzle
98 minutes	130 minutes

By using the cold-air nozzle, it was possible to increase the tool life by 33%.



Kaltluftdüse
 Cold-Air Nozzle


Lieferumfang:

- Mit biegsamem Schlauch
(Länge ca. 300 mm) für kalte Nutzluft
- Schalldämpfer (SN14) für heiße Abluft
- Kugelhahn mit Anschlussstück (ST 1/4)
für Zuluftschlauch (NW6)
mit Schnellwechselkupplung (NW7.2)

Delivery includes:

- With flexible hose (length approx. 300 mm) for cold air
- Silencer (SN14) for hot exhaust air
- Ball-valve with fitting (1/4") for inlet hose (6 mm) with quick-change attachment (7.2 mm)

Bestell-Code · Order code**6910**Länge (ohne Schlauch)
Length (without hose)Dimens.-
Code

225 mm

.15
Ersatzschlauch
 Spare Hose
**Bestell-Code** · Order code**6910**Länge
LengthDimens.-
Code

≈ 300 mm

.20

≈ 400 mm

.22

≈ 500 mm

.21
Halterungen für die Kaltluftdüse
 Holders for the Cold-Air Nozzle
Klemmarm mit Grundhalter
Socket with basic holderKlemmarm mit Magnethalter
Socket with magnetic shoeKlemmarm
SocketMagnethalter für Klemmarm
Magnetic shoe for socket**Bestell-Code** · Order code**6910**Abmaße
DimensionsDimens.-
Code

ø 45 x 68 mm

.24

ø 80 x 80 mm

.25

ø 80 x 17 mm

.26

ø 32 x 63 mm

.27

ø 45 x 20 mm

.32


Kaltluftdüsen-Anbauset
 Cold-Air Nozzle Attachment Set


Bestell-Code · Order code	6910
Dimens.-Code	
.12	●

Lieferumfang:

- 1 x Klemmarm mit Grundhalter (Art.-Nr.: 6910.24)
- 1 x Anschlusschlauch 300 mm
- 1 x Winkel-Verschraubung G 1/4
- 1 x Verschraubung G 1/4
- 2 x Blindstopfen G 1/4

Delivery includes:


- 1 x Socket with basic holder (art. No. 6910.24)
- 1 x Connecting hose 300 mm
- 1 x Elbow coupling G 1/4
- 1 x Screw G 1/4
- 2 x Sealing plugs G 1/4

Kaltluftdüsen-Montageset 1
 Cold-Air Nozzle Assembly Set 1


Bestehend aus 1 Kaltluftdüse (Art.-Nr.: 6910.15) und 1 Kaltluftdüsen-Anbauset (Art.-Nr.: 6910.12)
 Consists of 1 cold-air nozzle (art. no. 6910.15) and 1 cold-air nozzle attachment set (art. no. 6910.12)



Bestell-Code · Order code	6910
Dimens.-Code	
.11	●

Kaltluftdüsen-Montageset 2
 Cold-Air Nozzle Assembly Set 2


Bestehend aus 2 Kaltluftdüsen (Art.-Nr.: 6910.15) und 2 Kaltluftdüsen-Anbausets (Art.-Nr.: 6910.12)
 Consists of 2 cold-air nozzles (art. no. 6910.15) and 2 cold-air nozzle attachment sets (art. no. 6910.12)

Bestell-Code · Order code	6910
Dimens.-Code	
.10	●

In unseren Unternehmen ist die Abteilung „Anwendungstechnik“ die Service- und Dienstleistungsabteilung für den weltweit bestehenden Kundenkreis. Für die von EMUGE-FRANKEN angebotenen Produkte stellt dieses Expertenteam folgende Leistungen zur Verfügung:

- Weltweite telefonische Beratung und Unterstützung bei der Lösung technischer Probleme
- Mitarbeit bei der Erarbeitung von Konzepten und Vorschlägen zur Optimierung des Fertigungsablaufes beim Kunden
- Durchführung von Versuchen mit spezifischen Kundenmaterialien in einer eigens dafür eingerichteten Versuchsanstalt zur optimalen Werkzeugauswahl und -empfehlung
- Entwicklung und Konstruktion kundenspezifischer Sonderwerkzeuge
- Einsatz von Servicetechnikern
- Durchführung von produktbezogenen Schulungen und Seminaren weltweit

At EMUGE-FRANKEN, the Technical Service Department is the service and consulting partner for our customers worldwide. Our team of service technicians will be happy to help you in any of the following ways:

- Worldwide telephone consulting and support in the solution of technical problems
- Active support in the development of work strategies and in the optimisation of production processes
- Cutting trials with specific customer materials in a special workshop fitted exclusively for that purpose, for the perfect tool selection
- Development and construction of special tools made to customer's specifications
- Visits to customers' workshops and active support on location
- Product-related training courses and seminars arranged at any place worldwide





EMUGE-FRANKEN Vertriebspartner finden Sie auf www.emuge-franken.com/vertrieb
EMUGE-FRANKEN sales partners, please see www.emuge-franken.com/sales

EMUGE-Werk Richard Gimpel GmbH & Co. KG
Fabrik für Präzisionswerkzeuge

❖ Nürnberger Straße 96-100
91207 Lauf
GERMANY

📞 +49 9123 186-0
📠 +49 9123 14313

FRANKEN GmbH & Co. KG
Fabrik für Präzisionswerkzeuge

❖ Frankenstraße 7/9a
90607 Rückersdorf
GERMANY

📞 +49 911 9575-5
📠 +49 911 9575-327